

## CAPITOLUL VII

### MECANISMUL DE INTORS

Dispozitivul din ceasornice care servește la întoarcerea arcu-lui și la mutarea minutarului și a orarului se numește mecanism de întors (remontoar). Acesta este compus din pîrghii, roți, ștangă (ax de întors) cu coroană (buton) și din alte piese.

Construcția mecanismului de întors la ceasornice are formele cele mai variate. În prezent se cunosc aproximativ 300 de tipuri de construcții ale mecanismului de întors, întrebunțate la diverse mărți de ceasornice.

#### 1. CONSTRUCȚIA MECANISMULUI DE INTORS

Mai jos se arată tipurile caracteristice de construcții ale mecanismului de întors.

În fig. 112 a și 112 b sunt arătate construcțiile practice ale mecanismului de întors, care funcționează bine, întrebunțate la ceasornicile „Pobeda“ și „Zvezda“.

În fig. 112 a este arătat mecanismul de întors al ceasornicului „Pobeda“.

În fig. 112 b este arătat mecanismul de întors al ceasornicului „Zvezda“, în poziția de întoarcere a arcului.

În fig. 113 este arătată construcția mecanismului de întors a ceasornicelor cunoscute sub marca „KC“. Roata orarului lipsește în figură.

În fig. 114 este arătată construcția mecanismului de întors folosit la ceasornicele de buzunar marca „Zim“. Roata orarului lipsește în figură.

În fig. 115 este arătată construcția mecanismului de întors întrebunțat la ceasornice de mînă de calibru mic.

Mai jos sunt arătate detaliat: construcția mecanismului de întors, defectările care se pot întîmpla și înălțurarea lor.




Fig. 112a. Mecanismul de intors al ceasornicelor marca „Pobeda”:  
A — stanga; B — pinion remontoară (de intors); C — pinion alunecător; D — pîrghie de intors; E — arcul pîrghiei de intors; F — surubul pîrghiei de mutat arătătoarele; G — pîrghie de mutat arătătoarele; H — culul fixatorului; I — fixator (puntea mecanismului de intors); J, K — roți de mutat arătătoarele; L — roata schimbătoare cu pinion; M — pinionul minutuarului; N — roata orarului




Fig. 112b. Mecanismul de intors al ceasornicelor marca „Zvezda” în poziția de întoarcere a arcului  
A — stanga; B — pinion remontoară; C — pinion alunecător; D — pîrghie de intors; E — arcul pîrghiei de intors; F — surubul pîrghiei de mutat arătătoarele; G — pîrghie de mutat arătătoarele; H — culul fixatorului; I — fixator (puntea mecanismului de intors); J — roată pentru mutat arătătoarele; K — roată schimbătoare cu pinion; L — pinionul minutuarului; M — roata orarului

Fig. 113. Mecanismul de intors al ceasornicului marca „KC”:

A — stanga; B — pinion de intors; C — pinion alunecător; D — pîrghie de intors; E — arcul pîrghiei de intors; F — surubul pîrghiei de mutat arătătoarele; G — pîrghie de mutat arătătoarele; H — culul fixatorului; I — fixator (puntea mecanismului de intors); J — roata de mutat arătătoarele; L — roata schimbătoare cu pinion; M — pinionul minutuarului




Fig. 114. Mecanismul de intors al ceasornicului „Zim”:

A — stanga; B — pinion de intors; C — pinion alunecător; D — pîrghie de intors; E — arcul pîrghiei de intors; F — surubul pîrghiei de mutat arătătoarele; G — pîrghie de mutat arătătoarele; H — culul fixatorului; I — fixator (puntea mecanismului de intors); J, K — roți de mutat arătătoarele; L — roata schimbătoare cu pinion; M — pinionul minutuarului





Fig. 115. Noua construcție a mecanismului de intors:

A — stanga; B — pinion de intors; C — pinion alunecător; D — pîrghie de intors; E — arcul pîrghiei de intors; F — surubul pîrghiei de mutat arătătoarele; G — culul, care limitează cursa pîrghiei de intors; J — roata de mutat arătătoarele; L — roată schimbătoare



*Mecanism cu pîrghie oscilantă* (fig. 116). Acest mecanism de întors este foarte simplu, fiind utilizat exclusiv la ceasornice ieftine. Pe pîrghia oscilantă *A* se află trei roți, acționate cu ajutorul pinionului remontoar (de întors) *E*, angrenat cu roata *D*. Roata *C* este angrenată cu roata *D* montată pe arborele casetei. În momentul cînd se întoarce arcul, pinionul remontoar și roțile *B*, *C*, *C'* și *D* sunt puse în mișcare, roata *C'* rotindu-se în gol.




Fig. 116. Mecanism de întors cu pîrghie oscilantă :

*A* — pîrghie oscilantă; *B*, *C*, *C'* — roți; *D* — roata casetei; *E* — pinion de întors; *F* — pîrghie de mutat arătătoarele; *G* — arcul pîrghiei oscilante; *H* — ștangă; *I* — roată schimbătoare cu pinion; *J* — pinionul minutuarului

Mechanisme asemănătoare, se produc mai ales din cauza ruperii dinților la roți și pinioane, a uzării treptelor (pragurilor) pîrghiei de mutat arătătoarele și din cauza scobiturii prea uzate din platină, care servește pentru pinionul remontoar *E*. Despre metodele de înălțurare a defectelor arătate mai sus, v. „Roata de întors“. Reglarea acționării reciproce între roțile pîrghiei oscilante se face separat, fără roata *D*.

Încă cîteva cuvinte despre mecanismul de întors. Un ceasornicar, care confectionează o piesă oarecare (ștangă, pîrghie pentru mutat arătătoarele, pîrghie de întors), trebuie să respecte neapărat dimensiunile și formele acestor piese. Aceasta va scuti pe ceasornicar de greșeli și dificultăți, care sunt legate inevitabil de dorința nechibzuită „de a perfecționa“ sau „de a rationaliza“ construcția existentă. Nu trebuie neglijată nici finisarea suprafețelor pieselor care se află în frecare; piesele mecanismului de întors îngrijit finisate servesc un timp mult mai îndelungat decît aceleși piese finisate neglijent.

Coroana ștangii reprezintă la majoritatea ceasornicelor o singură piesă, dar la unele ceasornice ea este compusă din două

piese: capul principal de întors, în interior, sau tiha coroanei, și capul exterior sau coroana propriu-zisă. Capul de întors se confectionează dintr-un metal moale și se acoperă cu crom.

Coroana se confectionează dintr-un metal moale și se acoperă de asemenea cu crom, în funcție de material, sau rămîne neacoperită (dacă este confectionată, de exemplu, din aur). Independent de metoda de confectionare a coroanei, ca trebuie să se rotească împreună cu ștanga, liber, fără un joc pronunțat, fără să atingă carcasa.

*Regulă. Alegind o coroană nouă pentru mecanismul de întors, este necesar să se acorde atenție ca șanțul strunjit din coroană să corespundă în diametru cu gulerul carcasei, sau gaura din inelul carcasei — cu tiha coroanei, deoarece un joc prea mare poate duce la ruperea ștangii.*

De multe ori, din cauza nerespectării regulilor, ceasornicarul montează o coroană foarte mică pentru întoarcerea unui arc puternic și invers, o coroană uriașă pentru un arc slab. Este și mai rău atunci cînd o coroană foarte mică și îngustă este montată prea aproape de carcasa, îngreunînd astfel întoarcerea ceasornicului.

## 2. ȘTANGA

Cu toate că funcțiunile pe care le îndeplinește ștanga în mecanismul ceasornicului par a fi foarte simple, ceea mai mică defectare a acesteia va avea un efect defavorabil asupra întoarcerii ceasornicului. Cea mai importantă cauză care duce la scoaterea din uz a pinioanelor de întors și alunecător, cum și la funcționarea defectuoasă a mecanismului de întors în ansamblu este ajustarea lipsită de precizie între aceste piese și ștanga. Confectionând o ștangă nouă, ceasornicarul nu trebuie să negligeze sub nici un motiv indicațiile prezente. În general, o ștangă uzată sau confectionată fără precizie trebuie înlocuită printr-o altă, fără șovâială.

*Regulă. Fiecare element în parte — din cele arătate în fig. 123 cu privire la ștangă — trebuie să corespundă întotdeauna ca dimensiuni și forme cu dimensiunile pieselor pentru care a fost destinat; portiunea patrată a ștangii trebuie să fie ajustată pentru gaura patrată a pinionului alunecător, lăsindu-se un joc minim, care să permită doar deplasarea acestui pinion de-a lungul axului.*

In fig. 117 este arătată inclinarea pinionului remontoar *B*, deoarece diametrul găurii din pinion este ceva mai mare decât diametrul gulerului *D* al ștangii *A*. Din cauza acestei inclinări se uzează gaura și dinții pinionului alunecător, al pinionului remontoar și ai roții *E*, care acționează arborele casetei; în felul acesta trei piese prețioase ale mecanismului de întors sunt scoase




Fig. 117. Inclinarea pinionului de intors (remontoar)




Fig. 118. Defecte in confectionarea ștangii

din uz. Pentru reparare, va fi necesară înlocuirea ștangii, iar dacă aceasta nu va da rezultatele necesare, se vor înlocui de asemenea pinionul alunecător și pinionul remontoar.

In fig. 118 sunt arătate alte defecte grosolană, inadmisibile ale ștangii *A*: șanț strunjit prea larg pentru șurub și borduri înguste ale ștangii (fig. 118, *I*), din care cauză ștanga „se bălbănește” în platină, gaura se uzează repede, coroana se depărtează mult de la carcasa și ștanga se rupe ușor. Un guler scurt pentru pinionul remontoar și un șanț strunjit fără precizie în ștangă duce la aceleași consecințe (fig. 118, *II*).

**Asigurarea (zăvorirea) ștangii.** In fig. 119 este arătată asigurarea cea mai primitivă a ștangii *A* cu ajutorul șurubului *I*, al cărui capăt intră în șanțul ștangii. La acest procedeu de fixare, ceasornicul trebuie să aibă grija de respectarea următoarelor condiții: capul șurubului strins pînă la refuz, trebuie să fie în contact strins cu puntea; vîrful șurubului trebuie să pătrundă destul de adînc în șanțul ștangii, fără însă a-i atinge „fundul”. Pierderea ștangii împreună cu coroana se produce din cauza unui șurub strins prea slab sau care pătrunde prea puțin în șanțul ștangii.

Majoritatea ceasornicelor moderne sunt înzestrate cu o pîrghie de mutat arătătoarele, arătată în fig. 120, care asigură în același timp ștanga și servește și pentru mutarea arătătoarelor. Ștanga *A* este menținută de ciocul pîrghiei *I*, însăși pîrghia fiind imbinată puternic cu ajutorul șurubului în trepte *G*, însurubat în ea, care se află în gaura platinei și în puntea casetei.

Trebuie să se acorde cea mai mare atenție fixării șurubului pîrghiei de întors *G*. Șurubul *G* nu trebuie să atragă pîrghia de mutat *I* către platină, impiedicînd rotirea liberă a pîrghiei. Aceste piese funcționează impeccabil, dacă ele sunt bine coordonate; dezavantajul acestei construcții constă în capul mic al șurubului, cu șlițul foarte îngust, deșurubarea și insurubarea lui fiind difi-




Fig. 119. Asigurarea ștangii cu ajutorul șurubului *I*




Fig. 120. Asigurarea axului de intors cu pîrghia de mutat arătătoarele

cilă, șlițul distrugîndu-se repede, iar la o înșurubare prea strînsă a șurubului îți pîrghia de mutat arătătoarele, capul lui se poate rupe.

In fig. 121, *a* sunt arătate formele corecte ale șanțului *R* strunjit în ștanga *A* și a ciocului pîrghiei *I* de mutat arătătoarele. In fig. 121, *b* sunt arătate formele greșite ale acestor piese.

Pierderea ștangii împreună cu coroana se produce în majoritatea cazurilor din cauza deșurubării de la sine a șurubului




Fig. 121. Șanțuri executate in ștangă:  
*a* – corect; *b* – greșit




Fig. 122. Asigurarea pîrghiei de mutat arătătoarele cu ajutorul șurubului *N*: *N* – șurub de siguranță (de zăvorire); *A* – ștangă; *G* – șurubul pîrghiei de mutat arătătoarele; *I* – pîrghia de mutat arătătoarele

pîrghiei de mutat arătătoarele, ceea ce face ca ciocul pîrghiei de mutat arătătoarele să iasă din șanțul ștangii, permînd ca acesta din urmă să cadă și să se piardă. Acest neajuns este cu totul eliminat în cazul confectionării corecte și al asamblării corespunzătoare a acestor piese. Același rezultat se poate obține fixînd pe puntea casetei un șurub *N*, tăiat lateral, în forma arătată în fig. 122.

**Confectionarea ștangii.** Exemplu pentru stabilirea dimensiunilor și ordinea de executare a lucrărilor. Materialul — oțel de marea U7A<sup>1</sup>. Se recomandă ca să se respecte — la confectionare — dimensiunile elementelor ștangii după cele ale ștangii rupte. În cazul cînd aceasta din urmă este pierdută sau precizia dimensiunilor ei este dubioasă, fiecare element în parte trebuie




Fig. 123. Ordinea operațiilor la confectionarea ștangii:

a — semifabricatul pentru strunjit; b — strunjirea gulerului, care se aliază în punctea casetei și în platina; c — strunjirea fusului scurt; d — strunjirea gulerului (treptele) pentru pinionul de întors; e — strunjirea gulerului pentru pinionul alunecător; f — pilirea părții pătrate; g — strunjirea săntului pentru asigurarea ștangii; h — strunjirea fusului lung; i — strunjirea părții din ștangă unde urmează să se tale fillet; j — tăierea filletului; o — locul de îlxare a axului în menghină de mîndă pentru tăierea filletului

ajustat separat, respectînd pentru aceasta ordinea de strunjire indicată în fig. 123, adică: la început trebuie să se determine lungimea *a* a ștangii, apoi trebuie strunjite elementele *b*, *c*, *d* etc. Sântul *g* se execută cu ajutorul unui cuțit de strung (v. fig. 184, *d*), iar fusul *c* se lustruiește.

Pilirea părții pătrate *f* cu ajutorul pilei, pe un butuc de lemn, fără repere, numai „din ochi“, dă rezultate proaste. Recomandăm ca pilirea părții pătrate să se facă pe strung între virfuri, folosind drept reper o bridă fixată pe ștangă. Așezind brida cu șurubul în sus, se pilește ștanga într-o parte; mutând brida cu șurubul în jos, se pilește partea opusă; cu șurubul înainte — partea a III-a; cu șurubul înapoi — partea a IV-a. Această metodă de pilire dă rezultate bune atunci cînd dimensiunile părții pătrate sunt mici. Pilirea se face cu o pilă avînd

<sup>1</sup> În R.P.R. corespunde mărcei OSC 7, conform STAS 1700-50 (N.T.).

suprafața laterală netedă, pentru a nu deteriora pragul pe care se montează pinionul. Suprafețele părții patrate / trebuie să fie drepte, absolut netede, fără ridicături și adîncituri.

O bună pilire de finisare se obține cu ajutorul unei role (fig. 124), fixate în suportul strungului la o distanță de 2—3 cm de ștangă. O parte a pilei alunecă pe rola *I*, fixată în același plan cu axul, iar cealaltă parte pilorează partea patrată.

Partea pătrată a ștangii la mecanismele de întors ale ceasornicelor se frezează la mașina de frezat. În condițiile unui atelier de ceasornicarie, acest lucru este nerealizabil. Un ceasornicar cu experiență reușește să piilească bine partea patrată pe un butuc de lemn, fixînd axul într-o menghină manuală cu piuliță fluture (v. fig. 3, *d*).

Folosind piuliță fluture ca punct de reper, aceasta este pusă în patru poziții: cu fluturele în jos, în sus, înainte și înapoi. Pentru a obține obînuința necesară la această operație, ceasornicarul fără practică trebuie să înceapă cu prelucrarea unei ștangi din sîrmă de alamă, iar apoi a uneia din oțel.

**Regulă.** Dacă este necesară strunjirea unei ștangi scurte pentru ceasornice de mină, trebuie să se strunjască în primul rînd partea *i* (fig. 123), să se tale fieful și apoi să se strunjască celelalte părți ale ștangii.




Fig. 124. Rolă pentru pilirea părții pătrate a ștangii

### 3. ROTILE MECANISMULUI DE INTORS

Deși roțile mecanismului de întors nu reprezintă o verigă în mecanismul roților dințate ale ceasornicului, care să influențeze direcția asupra funcționării ansamblului format din mecanismul de mers și balansier, totuși importanța lor în mecanismul ceasornicului este foarte mare. După cum se știe, roțile mecanismului de întors servesc pentru răsuirea arcului și pentru mutarea arătătoarelor.

Numărul roților care iau parte la această operație variază de la 4 la 8, ceea ce este în funcție directă de calibrul ceasornicului, de construcția mecanismului de întors și de calitatea ceasornicului însuși.

Toate roțile mecanismului de întors, întrebuită la răsuirea arcului, sint supuse, în timpul funcționării lor, la tensiuni

destul de mari, din care cauză ele se confectionează exclusiv din oțel, se călese și se revin pînă la culoarea brună-galbenă.

Numărul dintilor și profilul lor sunt foarte variate la ceasornice de diferite mărci. Există roți la care dinții sunt oblici, ascuțiti, semiascuțiti și aşa-numiții „dinti de lup”.

Angrenajele roților mecanismului de întors aparțin la angrenaje de importanță secundară, de aceea reglarea acțiunii reciprocă a acestor roți nu prezintă dificultăți importante pentru ceasornicarul reparator. De regulă, în toate cazurile, cind este necesară alegerea unei roți noi în locul uneia lipsă, trebuie pornit de la faptul, că mărimea pasului între două roți cu diametre diferite ar fi fost identică, pentru a evita ca angrenarea să fie defectuoasă, sacadată și neuniformă.




Fig. 125. Roata de întors ceasornicul

Roata de întors (fig. 125) se rotește pe o bușă specială de oțel, în formă de inel, sau pe un prag frezat al punții. Ea trebuie să se rotească absolut liber cu un joc minim; un joc excesiv se înlătură prin strunjirea suprafețelor de jos ale bușei, a inclusului de oțel sau a suprafeței exterioare de pe pragul frezat al punții. De multe ori este necesar să se lucreze la această roată pentru înlocuirea unuia sau a mai multor dinti. La înlocuirea unei roți rupte printr-o altă roată, trebuie să se aleagă roata nouă cu același diametru, profil al dintilor etc. La repararea unor dinti rupti ai roții, se pilează locașuri în formă de „coadă de rîndunică”, în care se introduc bucați de oțel care se lipesc apoi cu un aliaj de lipit rezistent. Pentru aceasta se mai poate folosi o bucătă de roată veche, cu dinti identici. După terminarea finisării și curățirii dintilor, roata se căleste, se rectifică și se lustruiește. Un dint radial rupt într-o roată de întors poate fi montat cu filet într-o gaură străpunsă, executată în acest scop.

La multe ceasornice roata de întors este prinsă cu un șurub de puntea casetei, șurubul având un filet de stingă. Demontind un asemenea mecanism de ceasonic, acest amănunt nu trebuie scăpat din vedere; altfel se poate rupe filetul sau capul șurubului.

Roata casetei *D* se montează pe pragul pătrat al arborelui (fig. 126) și se fixează pe el cu ajutorul unui șurub sau a unei plăcuțe *C*. Dacă pragul este înalt sau gaura din roată este defectată, roata nu se mai învîrtește paralel cu puntea, ea se dezangrenează periodic cu roata de întors, fie ridicîndu-se cu o parte, fie coborînd cu partea cealaltă, zgîriind puntea cu dinții ei.

Pentru reparare, sub capul șurubului sau al plăcuței se pune o rondelă, gaura pătrată a roții îngustindu-se din cele patru părți cu ajutorul unei dâlti. Dintii rupti se recondiționează după metodele indicate pentru roata de întors.

O reparare care se întâlnește foarte des este uzarea pragului sau a inclusului de pe puntea casetei (fig. 127, *a*), pe care se rotește roata de întors. Pentru reparare, partea din prag se strun-




Fig. 126. Fixarea roții casetei cu ajutorul plăcuței *C*



Fig. 127. Repararea pragului frezat al punții

jește la strung după cum este arătat în fig. 127, *b*; apoi se strungește separat un inel de oțel sau de aluminiu *c* și se presează pe pragul *b*. După ultima operație, pragul cu inelul montat pe el este arătat în fig. 127, *d*. Aceeași metodă de reparare a pragurilor uzate pentru roțile mecanismului de întors se aplică și la pirghile oscilante *A* (fig. 116).

Plăcuța de fixare a roții de întors. Plăcuța de fixare (fig. 126, *C*) ca și șurubul servește pentru fixarea roții de întors prin înșurubarea plăcuței, sau șurubului pînă la refuz, altfel roata se poate slăbi treptat. În fig. 126 este arătat un guler scurt *E* de pe arborele casetei *A*. Dacă gulerul *E* al arborelui *A* nu va ieși afară deasupra punții, roata casetei va fi presată către puntea *B*, ceea ce va face imposibilă rotirea sa și răsucirea arecului. Acest defect nu poate fi reparat. Arborele casetei trebuie înlocuit cu unul nou.

La repararea și alegerea unor roți noi (a casetei și a roții de întors), atunci cind este imposibil să se aleagă o roată corespunzătoare, se admite montarea unor roți cu modul diferit. Totuși ceasornicarul trebuie să realizeze o angrenare cît mai bună a celor două roți, o răsucire lină a arecului; fără „scărțituri” și fără blocarea mecanismului de întors, contribuind la aceste operații cu inițiativa sa proprie.

Pinionul de întors (v. fig. 125, *B*). Se întimplă ca la un moment dat să se înrăutătească angrenarea corectă între pinionul de întors *B* și roata de întors *C*, acesta „scăpind” fie din cauza

scobiturii uzate din platină, fie din cauza uzării dinților la roata sau la pinionul de întors. Acest defect se poate înălța introducând o rondelă subțire de alamă *A* între pinion și scobitura lungă din platină.

**Pinionul alunecător** (v. fig. 117, *C*) este supus la sarcini mari, executând două funcții: fiind în angrenaj cu pinionul de întors, la rotirea coroanei prin intermediul roții de întors și al roții casetei el răsușește arcul, iar la ieșirea din angrenaj cu pinionul de întors el mută arătătoarele.

Pinionul alunecător se deplasează de-a lungul stângii permitând prin aceasta răsușirea arcului, fără a lua degetele de pe coroană. Înțind seama de sarcinile grele ale pinionului alunecător, ceasornicarul trebuie să acorde multă atenție pentru ajustarea îngrijită a acestuia cu toate piesele cu care vine în contact și mai ales cu partea pătrată a stângii (fig. 123, *f*).

Dinții oblici, uzați, ai pinionului și ai pinionului de întors nu pot fi reparați, dar ei mai pot lucra satisfăcător atunci cind jocul dintre aceste piese și o stângă proaspăt strunjită va fi adus pînă la minimum.

**Pirghia de întors** (v. fig. 112, *D*), care nu este suficient de bine reglată, prezintă cauze pentru uzarea dinților oblici ai pinionului de întors și ai pinionului alunecător. De exemplu, dacă arcul *E* (v. fig. 112) apasă slab pirghia de întors, dinții pinionului alunecător și ai pinionului de întors nu se angrenează în întregime, ci numai cu vîrfurile lor, ceea ce face ca ei să „scape” în momentul întoarcerii arcului. Aceeași situație se prezintă și atunci, cind la pirghia de întors lipsește jocul vertical. Se mai întimplă ca funcționarea pirghiei să fie deranjată de vîrful unui șurub străpuns dincolo de platină la puntea casetei sau a roții centrale. Înlăturarea acestor defecțiuni nu necesită să fie descrisă.

**Arcul pirghiel de întors** (v. fig. 112, *E*) trebuie să fie elastic și suplu în măsura necesară, trebuie să fie destul de puternic, fără însă a fi rigid.

#### 4. ROȚILE ARĂTĂTOARELOR

**Angrenajul mecanismului arătătoarelor** (v. fig. 112 *b*) este compus din pinionul minutular, roata orarului și roata schimbătoare cu pinionul. Pinionul minutularul *L* se angrenează cu roata schimbătoare *K*, iar pinionul roții schimbătoare *K* intră în angrenaj cu roata orarului *M*. Trebuie menționat că ambele pinioane

din angrenajul arătătoarelor (pinionul minutularul și pinionul roții schimbătoare) sunt conducătoare, iar ambele roți (schimbătoare și a orarului) sunt conduse.

**Angrenajul mecanismului arătătoarelor.** Minutarul, care se află pe pinionul său, execută 12 rotații în timpul unei rotații a orarului, fixat pe roata orarului. Prin urmare, produsul numerelor de dinți ai roților, împărțit cu produsul numerelor de dinți ai pinioanelor va fi egal cu 12, adică

$$\frac{O \times S}{m \times s} = 12,$$

în care:

*O* — numărul de dinți ai roții orarului;

*S* — numărul de dinți ai roții schimbătoare;

*m* — numărul de dinți ai pinionului minutularului;

*s* — numărul de dinți ai pinionului roții schimbătoare.

**Exemplul 1.** Să presupunem că trebuie să determinăm numerele de dinți pentru roțile din angrenajul arătătoarelor, cind numărul de dinți ai pinionului minutularul *m* este egal, de exemplu, cu 12, iar numărul de dinți ai pinionului roții schimbătoare *s* este egal cu 10. Vom nota:

$$\frac{O \times S}{m \times s} = \frac{O \times S}{12 \times 10} = 12$$

$$O \times S = 12 \times 12 \times 10; \quad O \times S = 1440.$$

Dacă descompunem acest număr în factori primi, vom găsi că:

$$O \times S = 2^5 \times 3^2 \times 5.$$

Asociind acești factori în două grupe, pentru roțile *O* și *S*, vom obține:

$$O = 2^3 \times 5 = 40; \quad C = 2^2 \times 3^2 = 36.$$

In felul acesta angrenajul complet va fi de forma:

$$\frac{O \times S}{m \times s} = \frac{40 \times 36}{12 \times 10} = 12,$$

adică roata orarului va avea 40 de dinți, roata schimbătoare 36, pinionul minutularul 12 și pinionul roții schimbătoare 10 dinți.

**Exemplul 2.** Variantele de angrenaje ale arătătoarelor. Angrenajele mecanismului arătătoarelor pot fi împărțite în trei categorii: 1 — corect, 2 — invers, 3 — greșit.

*La angrenajul corect*, raportul între numărul de dinți ai roții schimbătoare și numărul de dinți ai pinionului minutular este egal cu 3:1, iar raportul între roata orarului și pinionul roții schimbătoare este egal cu 4:1.

$$\frac{S}{m} = \frac{36}{12} = 3; \quad \frac{O}{s} = \frac{40}{10} = 4.$$

*Exemplul 3.* La un angrenaj invers raportul între numărul de dinți ai roții schimbătoare și numărul de dinți ai pinionului minutular este egal cu 4:1, iar raportul între roata orarului și pinionul roții schimbătoare este egal cu 3:1.

$$\frac{S}{m} = \frac{32}{8} = 4; \quad \frac{O}{s} = \frac{24}{8} = 3.$$

*Exemplul 4.* La un angrenaj greșit, deosebirea lui de angrenajele arătate mai sus se vede clar din următoarele exemple:

$$\frac{O \times S}{m \times s} = \frac{35 \times 48}{14 \times 10} = \frac{48 \times 24}{12 \times 8} = \frac{32 \times 45}{12 \times 10} = 12.$$

In felul acesta, angrenajul arătătoarelor se realizază din combinarea diferită a numerelor de dinți ai roților și pinioanelor. Tipurile de angrenaje cele mai răspândite la ceasornicile moderne sunt angrenajele cu rapoartele 3:1 și 4:1.

La ceasornice rare, cu cadranul împărțit în 24 de ore, raportul între produsul numerelor de dinți ai roților și produsul numerelor de dinți ai pinioanelor va fi egal cu 24.

*Exemplul 5.* Calcularea numărului de dinți la o roată, sau la un pinion lipsă din mecanismul arătătoarelor. Să presupunem că în angrenajul arătătoarelor roata orară are 54 de dinți, roata schimbătoare — 32, pinionul roții schimbătoare — 12 dinți, iar pinionul minutularului  $m$  a fost pierdut; se cere ca numărul dințiilor lui să fie determinat:

$$\frac{O \times S}{m \times s} = \frac{54 \times 32}{m \times 12} = 12;$$

$$\frac{144}{m} = 12;$$

$$\frac{144}{12} = m,$$

adică pinionul minutularului va avea 12 dinți.

*Exemplul 6.* Într-un angrenaj lipsește roata orarului  $O$ . Se cere ca să i se determine numărul dinților ei, dacă  $S = 25$ ,  $m = 10$  și  $s = 10$  dinți:

$$\frac{O \times 25}{10 \times 10} = 12.$$

$$\frac{O}{4} = 12$$

$$O = 48,$$

adică roata orarului va avea 48 de dinți.

*Exemplul 7.* Presupunem că într-un mecanism al arătătoarelor roata orarului are 48 de dinți, pinionul minutularului 14 dinți, iar roata schimbătoare  $S$  cu pinionul  $s$  lipsește; trebuie să li se găsească numerele de dinți:

$$\frac{48 \times S}{14 \times s} = 12;$$

$$\frac{24 \times S}{7 \times s} = 12$$

$$\frac{S}{s} = \frac{12 \times 7}{24} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2},$$

adică roata schimbătoare să aibă de  $3\frac{1}{2}$  ori mai mulți dinți decât pinionul. Numerele de dinți arătate mai jos satisfac această condiție:

$$\frac{S}{s} = \frac{28}{8} = \frac{35}{10} = \frac{42}{12} = \frac{49}{14}.$$

Pentru angrenaj poate fi întrebuițată oricare dintre combinațiile de numere de dinți arătate mai jos:

$$\frac{48 \times 28}{14 \times 8} = \frac{48 \times 35}{14 \times 10} = \frac{48 \times 42}{14 \times 12} = \frac{48 \times 49}{14 \times 14} = 12.$$

Numerele de dinți la roțile și pinioanele mecanismului arătătoarelor se stabilește prin calcul în cazul cind se pierde o roată oarecare; la sfîrșitul cărții, ceasornicarul reparator va găsi o tabelă, în care sunt arătate combinațiile posibile ale numerelor de dinți la un angrenaj din mecanismul arătătoarelor, combinații care sunt folosite la diversele ceasornice.

**Repararea roților arătătoarelor.** Roata orarului care are jocuri vertical și radial mai mari decât cele prescrise este dăunătoare, prin faptul că ea poate agăta roata schimbătoare, iar la unele ceasornice — capacul casetei; afara de aceasta, orarul ridicindu-se va agăta minutul, sau coborind va agăta

secundarul. Jocul vertical se înălță prin introducerea sub cadran a unei șaibe subțiri arcuite de metal. Bucă roții orarului avind un joc mare pe pinionul minutarului trebuie înlocuită printr-o altă bucă, sau roata trebuie schimbată cu totul.

Jocul roții schimbătoare pe ax nu trebuie să depășească nici el limitele admisibile, deoarece roata poate agăta platina, caseta sau roata orarului. Pentru a înălță un joc excesiv, trebuie să se înlocuiască cuiul sau șurubul pe care se rotește roata.

**Roata pentru mutarea arătătoarelor.** (v. fig. 112, J). Trebuie să se acorde o atenție deosebită acestei mici roți de oțel, care se află în angrenaj cu roata schimbătoare. Ea trebuie să se rotească absolut liber, fără a avea însă un joc excesiv. De multe ori, fiind presată de puntea mecanismului de întors sau de șuruburi, ea constituie cauza opririi ceasornicului. Controlarea rotirii acestei roți cu roata schimbătoare se face din ambele părți, fără pinionul minutarului. Ungerea roților de oțel nu este obligatorie, iar o ungere prea abundentă este dăunătoare, deoarece uleiul, întinzându-se pe platină și pe puntea mecanismului de întors, contribuie la lipirea roților de punte, ceea ce influențează nefavorabil mersul ceasornicului. Axul pinionului roții schimbătoare se unge cu o cantitate minimă de ulei. Roata orarului nu se unge.

### 5. CADRANUL

Cadranul trebuie să adere strins de platină fără să aibă nici cea mai mică oscilare, el fiind fixat cu șuruburi exterioare sau laterale. Este absolut inadmisibilă fixarea cadranului




Fig. 128. Dispozitiv pentru lipirea picioruselor de cadran:  
A — disc pentru cadran; B — picioruș; C — arc cu șift conic care fixează centrul cadranului; D — nișă cu gaura pentru picioruș; E — cadran; F — arc

cu bușoane, cu plasture etc.; deoarece la cea mai mică zdruncinătură a ceasornicului, cadranul se mișcă într-o parte, atinge secundarul și ceasornicul se oprește, iar în cazuri și mai rare cadranul deplasat îndoiaje axul roții secundare.

Un picioruș rupt al unui cadran de email poate fi înlocuit printr-un altul, fără dificultăți deosebite. Partea cadranului emaiată în jurul piciorușului se curăță cu o pilă și cu un cujît pînă la apariția plăcii de cupru roșu. Exact pe locul vechi al piciorușului se execută, cu ajutorul teșitorului, o adâncitură mică, de care se ajustează un picioruș din cupru roșu revenit, de dimensiuni corespunzătoare, care se fixează cu ajutorul dispozitivului arătat în fig. 128. Folosind o lampă de spirit cu tub de suflat, piciorușul se lipesc cu ajutorul unui aliaj de lipit ușor fusibil. După aceea, cadranul trebuie curățit cu grijă de urmele acidului folosit la lipire, pentru a feri de coroziune piesele de oțel care se află sub cadranul ceasornicului.

Lipirea piciorușului de cadranul metalic reușește foarte rar, deoarece în locul de lipire cadranul se închide la culoare, chiar la un foc slab. Pentru a evita stricarea cadranului, se recomandă ca el să fie fixat pe platină cu două sau trei șuruburi, placate chiar la marginea cadranului.

### 6. ARĂTĂTOARELE

Arătătoarele ceasornicului trebuie să aibă o poziție riguroasă paralelă cu cadranul și între ele. Virful minutarului se îndoiește puțin înspre diviziunile cadranului care arată minutele. Arătătoarele grosolane, dintr-un material gros, trebuie să fie pilite la partea inferioară. Toate arătătoarele se montează strins pe axele lor.

Mentionăm defectările cele mai frecvente care se produc la ceasornice din cauza unei montări greșite a arătătoarelor:

1. minutarul atinge — cu virful lui îndoit — sticla; cadrul sau rama;

2. orarul coborât prea jos atinge secundarul;

3. partea superioară a mufei orarului este strinsă de minutarul montat prea adinc;

4. mufa orarului sau roata orarului atinge gaura din cadran;

5. secundarul atinge cadranul, mufa lui freeindu-se de gaura din cadran sau de cupa pentru ulei a pierrei.

Secundarul, montat pe un fus foarte subțire, trebuie seos cu foarte multă precauție, pentru a nu îndoi cît de puțin fusul și a nu deteriora cadranul. Pentru a scoate arătătorul, se recomandă să se folosească penseta corespunzătoare (v. fig. 4, g). Montarea arătătorului pe fus trebuie să se facă de asemenea cu foarte multă atenție. Gaura mufei arătătorului trebuie să per-

mită o montare sigură a acestuia pe ax, deoarece un arătător montat slab poate cădea la o scuturare întâmplătoare a ceasornicului. Un ajustaj prea strins al arătătorului prezintă pericolul de presare sau rupere a pietrei superioare de la pinionul secundarului și de deteriorare a fusului.

Arătătoarele pentru ceasornice, confectionate din oțel sau aluminiu, pot fi îndoite cu ușurință în sensul nesecar; trebuie doar



Fig. 129. Nicovălă pentru montarea arătătoarelor




Fig. 130. Aparat pentru fixarea arătătoarelor




Fig. 131. Poanoane pentru modificarea dimensiunilor găurilor din arătătoare

să se aibe grija ca pe suprafețele arătătoarelor să nu rămână urme provocate de îndoiri nepricepute sau grosolane.

Montarea arătătoarelor trebuie să se facă cu prudență, deoarece printr-o lovitură puternică a ciocanului, fusurile subțiri ale balansierului și pietrele din monturi pot suferi deteriorări. În momentul montării arătătoarelor este necesar să se fixeze capătul pinionului roții centrale, careiese din piatră sau din punte, într-o adineitură mică a unei nicovale speciale (fig. 129).

Suprafața poansonului cu ajutorul căruia se montează arătătoarele, trebuie să fie bine lustruită, pentru a nu lăsa pe arătător zgîrieturi sau adineituri.

In fig. 130 este arătat un aparat foarte practic pentru lucru. Arătătoarele se montează prin rotirea capului șurubului 1, care acționează poansonul 2 cu arc.

**Repararea arătătoarelor.** Nu întotdeauna se poate alege un orar cu o gaură care să aibă diametrul necesar. Pentru a măsura gaura, se întrebunează poansonul de stringere (fig. 131, a); una sau două lovituri date asupra poansonului mășorează gaura. Dacă această operație nu este suficientă, o parte din mușa arătătorului se tăie exact la mijloc sau în cruce cu ajutorul

unei pile foarte subțiri, apoi se strînge din nou. Pentru a mări puțin gaura arătătorului, în mușa lui se introduce poansonul de largire (fig. 131, b). După cîteva lovituri de ciocan asupra poansonului, gaura din arătător se mărește. Alezarea, sau pilirea cu o pilă fină a mușelor secundarului, minutului sau orarului se fac în menghine (clești) speciale de strîngere a arătătoarelor (v. anexa 4-II, 18), care protejează arătătorul de deteriorări. Trebuie să se depună o atenție deosebită în momentul scoaterii sau fixării minutului la locul lui, care se află pe un ax călit al pinionului roții centrale, la orice sistem de ceasornice; la mecanisme de ceasornice în miniatură, această precauție trebuie mărită și mai mult. Aceasta este neapărat necesar, pentru că la o apăsare laterală-oricât de slabă — asupra axului roții centrale, acesta se rupe chiar la bază. Nu trebuie sub nici un motiv să se fixeze minutul cu ajutorul pensetei sau cu o altă sculă, în afară de poansonul special sau dispozitivul arătat în fig. 130. O apăsare corectă, verticală, asupra arătătorului cu poansonul 2 va asigura un ajustaj sigur al arătătorului, integritatea axului roții centrale și va exclude în întregime posibilitatea deteriorării fusurilor balansierului și a pietrelor.

*Regulă. In toate cazurile de fixare a arătătoarelor la orice mecanisme de ceasornic, mecanismul trebuie așezat într-o asemenea poziție, care să asigure protejarea balansierului și a pietrelor de deteriorări și ruperi.*

## 7. PINIONUL MINUTARULUI

**Scăderea pinionului minutarului.** La ceasornice de tip vechi, pinionul minutarului este fixat pe o tijă (pivot), care se poate rota în gaura străpunsă a pinionului roții centrale (fig. 101). Pentru a scoate pinionul minutarului de pe tijă, este suficientă o ușoară lovitură cu ciocanul asupra capului tijei pe care se fixează de obicei minutul. Scăderea pinionului se face după ce mecanismul a fost demontat în întregime, inclusiv punctea roții centrale, independent dacă există sau nu un șaton în punte. În general, scăderea și montarea pinionului la ceasornice de acest fel, nu prezintă dificultăți deosebite. Luerurile se schimbă însă cind este vorba de pinionul minutarului la un ceasornic, pe al cărui ax aparținând roții centrale (pinionului central), este montat pinionul minutarului. La cca mai mică imprudență în mișările executate în timpul montării sau scoaterii pinionului minutarului de pe axul roții centrale, acesta din urmă se rupe

chiar la baza lui. Înlăturarea unui ax rupt este legată de mari greutăți și de pierderea unui timp prețios. Pentru a nu risca să se rupă axul, pinionul se scoate în felul următor: platina se aşază pe un suport-inel (v. anexa 4-II, 9); una sau două lovitură de ciocan asupra poansonului (v. fig. 5, e), așezat pe ax, sănătute suficiente pentru a înălța de pe acesta pinionul minutarului.




Fig. 132. Dispozitiv pentru scoaterea pinionului minutarului

Lucrul este de a acorda atenția necesară prelucrării plăcii de oțel *a* și tăieturii *b*.

*Montarea pinionului minutarului* pe axul roții centrale se face cu ajutorul poansonului (v. fig. 5, d), așezând în prealabil capătul superior al fusului roții centrale pe nicovală (v. fig. 129).

#### 8. CEASORNICELE DE MINĂ

Repararea unor ceasornice de mină, de calibru mic, așa-numitele ceasornice de damă, este într-o anumită măsură îngreunată din cauza dimensiunilor mici ale pieselor mecanismului. La primirea unui ceasonic „miniatură” pentru reparare, ceasornicarul trebuie să țină seamă de faptul că el va fi nevoie să piardă mai mult timp la repararea lui. Reparind un ceasonic de dimensiuni mici, trebuie să se folosească un suport special mobil (fig. 133). Un asemenea suport trebuie confectionat cu mijloace proprii, dacă nu se găsește în comerț. Mecanismul nu poate fi înălțat direct în mină fiind incomod și existând pericolul ca piesele mărunte ale ceasornicului să poată fi deteriorate întimplător.

Toate cele arătate cu privire la repararea, curățirea și verificarea ceasornicelor de dimensiuni mari se referă în întregime și la ceasornicile „miniatură”. Pentru repararea acestor ceasornice nu sunt necesare scule speciale. Ungerea ceasornicelor de mină „miniatură” se va face cu ulei puțin (v. cap. XII).

Din cauza dimensiunilor mici ale tuturor pieselor ceasornicelor de mină și a momentului limitat al arcului, acționarea între piesele acestui mecanism trebuie să fie impecabilă, deoarece cea mai mică lipsă de precizie în așezarea spiralei, o lustruire defectuoasă a fusurilor, defecte în ansamblul balansierului etc. sunt suficiente pentru ca ceasornicul să nu mai funcționeze bine sau chiar să se opreasă complet.

Ceasornicarul va trebui să renunțe să primească în reparație ceasornice de mină, fabricate de firme străine, al căror aspect exterior este foarte frumos, însă la care calitatea mecanismului este necorespunzătoare. Intregul mecanism este asamblat între două platine șanțate, majoritatea pieselor sunt de asemenea șanțate, fără nici un fel de finisare, ancora, roata ancorei și balansierul acestor ceasornice reprezentând doar copia acelorași piese de la un mecanism obișnuit de deșteptător; balansierul oscilează, ca și la un deșteptător, în suruburi chernăre de oțel, fusurile tuturor roților se mișcă în lagăre de alamă; ceasornicile nu au nici o singură piatră. Se intlege că un asemenea mecanism de ceasonic miniatură simplificat, este un instrument de măsurare a timpului foarte puțin sigur.




Fig. 133. Suport pentru asamblarea ceasornicelor de calibru mic