

CAPITOLUL XI

PIETRE ȘI FUSURI

I. PIETRELE

Pentru industria sovietică de ceasornice, pietrele sunt confectionate de fabrici sovietice. Drept materie primă pentru pietre servește corindonul. Corindonul vopsit având culoarea roșie, este numit rubin sintetic. Înaintea descoperirii metodei de obținere a pietrelor sintetice se întrebuițau pietre naturale: rubin, safir și diamant. În prezent pietrele naturale se întrebuițează numai ca pietre de capăt (crapodine) la cronometre marine.

Au fost făcute încercări de a confectiona pietre de ceasornice dintr-o sticlă specială și din alte materiale, dar aceste pietre s-au dovedit a fi cu totul inutilizabile și nu au putut fi folosite la mecanisme de ceasornice.

În fig. 152 sunt arătate diferite forme de pietre pentru ceasornice: *a—b* pentru fusurile balansierelor; *c—d* pentru fusurile pinioanelor; *e* pentru fusurile roții centrale; *f* pentru capete de ax (crapodine).

În afară de pietrele presate direct în platină sau în punți, se mai întrebuițează și pietre protejate într-o montură, bușon de alamă. O piatră protejată într-o montură — bușon (dop) de




Fig. 152. Formele pietrelor de la ceasornice

alamă — se numește șaton. Șatonul se presează în platină și în punți sau se fixează cu ajutorul unor șuruburi (fig. 152, *g* și *h*).

Despre pietrele-palete pentru anoră și cele pentru elipsă s-a vorbit mai sus.

La un mecanism de ceasornic, pietrele au un rol foarte important, după cum știe fiecare ceasornicar. Iată de ce problemelor examinării pietrelor, în ce privește calitatea și starea lor și introducerea unor pietre noi, trebuie să li se acorde o atenție deosebită. O piatră îndeplinește condițiile cerute, atunci cind ea are o gaură absolut rotundă, perfect centrală, are cupa de ungere de formă și adâncimea necesare și suprafața bine lustruită în locul de contact cu treapta fusului.

Regulă. O piatră crăpată sau fărăimițată, cu o suprafață aspră, nelustruită, cu gaura deteriorată etc., trebuie înlocuită fără nici un fel de șoavială cu o piatră bună.

O piatră care a crăpat, fie chiar parțial, se înlocuiește de asemenea printr-o piatră nouă, pentru a evita ca marginile ascuțite ale pietrei să tăie fusul. În atribuțiile maistrului reparator intră nu numai înlăturarea defectelor produse, ci trebuie să cunoască și cauzele care le-au provocat și să prevină repetarea lor.

Inlăturarea unei pietre sparte și montarea unei pietre noi. O piatră crăpată, inaptă pentru lucru, poate fi ușor împinsă afară din partea cupei de ungere cu ajutorul capătului tocit al unui bețișor, gaura curățindu-se bine de resturile pietrei. Pentru stabilirea găurii în care se montează piatra în platină sau în punte, se întrebuițează o sculă specială (fig. 153, *b*). Fălcile *c* se depărtează cu ajutorul șurubului *d* și la rotirea senlei, gaura își mărește treptat diametrul. Piatra având grosimea și diametrul corespunzătoare, trebuie să se aşeze fix în gaură, fără joc. O piatră mai groasă decât este necesar va mășora jocul vertical al axului care se rotește în ea, în timp ce o piatră prea subțire îl va mări.




Fig. 153. Sculă pentru monturile pietrelor

Pentru fixarea (închiderea) pietrei în montură, se întrebuiuștează scula arătată în fig. 153, a, ale cărei fâlcii sunt prevăzute cu o adâncitură conică. Dacă există strung și mandrină universală, această operație de îndreptare a monturii și de moletare a pietrei în ea se va executa cu un poanson lung, ascuțit în formă conică, călit și bine lustruit. La alegerea unei pietre noi, se recomandă ceasornicarului reparator să se călăuzească de următoarele două reguli: 1. fusul trebuie să intre absolut liber în gaura pietrei; 2. dacă fusul intră aderenț în gaura din piatră, fără joc, piatra nu trebuie întrebuiușată.

De multe ori se întimplă că gaura din piatră are o formă ovală sau poligonală, centrul deplasat și alte defecte asemănătoare; aceste defecte sunt imposibil de constatat cu ochiul liber. Pentru acest scop este necesar să se folosească un microscop sau o lupă puternică.

Confectionarea unei monturi noi pentru piatră. Fixând platina sau puntea în mandrină, se stabilescă centrul exact, apoi se strungește cu cuțitul partea interioară a monturii, iar cu un alt cuțit partea exterioară. Majoritatea ceasornicarilor execută această operație — în lipsa unui strung universal — cu ajutorul unei mașini speciale (v. anexa 4-I, 13) și a unui instrument de măsurat. Confectionarea monturii cu ajutorul acestor scule dă rezultate destul de bune după o practică oarecare.

Piatra de capăt (crapodina). Operația de confectionare a monturii și de fixare a pietrei în ea nu se deosebește cu nimic de operația descrisă mai sus, care se referează la pietrele găurite.

Inlocuirea unei pietre de capăt. În urma unei frecări îndelungate a axului balansierului pe suprafața pietrei se formează un punct adânc; ceea ce are drept urmare creșterea frecării fusului în piatră și micșorarea amplitudinii de oscilare a balansierului; o asemenea piatră trebuie înlocuită, acordindu-se atenție distanței corecte între pietre — cea cu gaură și cea de capăt, deoarece aceste două pietre nu trebuie în nici un caz să se atingă între ele. Între pietre trebuie să fie un joc oarecare; care contribuie la menținerea uleiului între pietre și care să împiedice răspândirea lui. Nu trebuie admis ca piatra să „joace”, fiind fixată slab în montură, iar piesa de legătură să nu fie destul de bine fixată în platină sau în punte.

Mulți ceasornicari și unele fabrici din străinătate, care produc ceasornice ieftine, introduc în locul pietrei de capăt un bușon de oțel, frecarea fusului axului balansierului în crapodina de oțel

având un efect dăunător asupra mersului ceasornicului și asupra fusului însuși. Reparatorul, care ține la reputația lui, nu trebuie să procedeze în acest fel.

2. FIXAREA PIETRELOR PRIN PRESARE

Acest procedeu de a fixa pietrele a fost introdus foarte recent la fabricile de ceasornice din Uniunea Sovietică. Fixarea prin presare propriu-zisă a pietrelor, direct în platină și în punți, fără montură, este cunoscută de multă vreme, dar a devenit posibilă abia acum, pentru că pentru prelucrarea pietrelor, apte a fi fixate prin presare, au început să fie întrebuiușate mașini-unelte noi, perfecționate, și a fost modificat procesul tehnologic de prelucrare a pietrelor.

Pietrele, care sunt destinate să fie fixate prin presare, trebuie să aibă un diametru exterior precis, muchiile cu care piatra este introdusă în gaura din platină sau punte să fie regulat rotunjite, precum și să posedă grosimea necesară, care să asigure o montare sigură a pietrei în timpul presării, de asemenea ea trebuie să aibă suprafete bine lustruite. Afară de aceasta, pietrele trebuie să posedă anumite proprietăți, trebuind să fie rezistente și să aibă un aspect exterior frumos.

Fixarea pietrelor prin presare se efectuează numai *dinspre partea interioară a platinei sau a punții*. Gaura pentru piatră, înaintea fixării ei, trebuie să fie în prealabil bine prelucrată. În acest scop unele uzine trec prin gaură bile de oțel calibrat. Pietrele se fixează prin presare cu ajutorul unei prese verticale și a unui poanson care are o suprafață plană lustruită. De obicei, pietrele se fixează prin presare la același nivel cu suprafața platinei sau a punții. În caz de nevoie, cind se cere ca piatra să fie înecată (ingropată) la o adâncime mare a găurii din punte sau din platină, se întrebuiuștează un poanson al cărui diametru să fie aproape egal cu diametrul pietrei. Adâncimea de montare a pietrei se stabilește cu ajutorul unui surub micrometric. Diametrul exterior și grosimea pietrei sunt măsurate cu un micrometru special, iar diametrul găurii — cu ajutorul unui ac-calibră.

Regulă. Diametrul pietrei trebuie să depășească diametrul găurii cu cel puțin 0,01 mm.

Această regulă a fost stabilită pe cale experimentală după următoarele încercări. Într-o platină de alamă având o anumită grosime au fost executate cinci găuri absolut identice având fiecare diametrul de 1,19 mm și folosite pentru fixarea prin

presare a unor pietre cu diametrele de 1,18; 1,19; 1,20; 1,21 și 1,22 mm. Se înțelege că piatra de 1,18 mm intra și ieșea liberă prin gaură, piatra de 1,19 mm se ținea foarte slab, iar piatra de 1,20 mm era fixată cu rezistență necesară. Piatra de 1,21 mm a fost introdusă prin presare numai cu un mare efort, dar a rămas nedeteriorată. Piatra de 1,22 mm s-a distrus în timpul fixării, crăpând în mai multe părți. În felul acesta s-a stabilit că în timpul fixării prin presare a pietrei în gaură, strângerea nu trebuie să fie sub 0,01 și nici peste 0,02 mm.

Avantajele și dezavantajele fixării pietrelor prin presare în platină și în punți constau în următoarele. Fiecare ceasornicar știe că confectionarea unei monturi noi, chiar atunci cind există toate sculele necesare pentru această operație, aparține categoriei de lucrări importante.

De multe ori un bușon fixat în locul unei monturi deteriorate trebuie lipit, ceea ce prezintă riscul ca puntea sau platina să fie revenite în timpul lipirii.

Avantajul fixării prin presare a pietrelor în platină și punți constă în ușurința cu care se execută această lucrare.

Intr-o gaură proaspăt făcută sau păstrată dinainte trebuie să se introducă piatra având diametrul și grosimea corespunzătoare. La fixarea prin presare nu are importanță diametrul pietrei, deoarece gaura în care se introduce poate fi mărită cu ajutorul unui alezor și prelucrată în modul descris mai sus, iar diferența de grosime se reduce doar la fixarea pietrei prin presare la o adâncime mai mare sau mai mică. Un avantaj important al pietrelor ce urmează să fie fixate prin presare este faptul că ele pot avea o cupă de ungere mult mai mare decât pietrele




Fig. 154. Presă manuală pentru fixarea pietrelor:

a — presă; b — poaneane pentru fixare prin presare; c — alezoare de calibrare (etalonare)

dorece gaura în care se introduce poate fi mărită cu ajutorul unui alezor și prelucrată în modul descris mai sus, iar diferența de grosime se reduce doar la fixarea pietrei prin presare la o adâncime mai mare sau mai mică. Un avantaj important al pietrelor ce urmează să fie fixate prin presare este faptul că ele pot avea o cupă de ungere mult mai mare decât pietrele

fixate în bușoane. Piatra cu o cupă mai mare, și aceasta constituie elementul cel mai important, servește drept un rezervor foarte bun pentru ulei și împiedică totodată întinderea lui pe platină.

Obiecturile care se aduc împotriva practicii de a fixa pietrele prin presare — cu argumentările că, atunci cind piatra este fragilă, de exemplu, la balansier, ea se sparge ușor la un fus sub influența unui soc mai energetic al ceasornicului, sau se poate sparge ușor și din cauza poansonului care presează asupra ei — nu sunt convingătoare și juste. Posibilitățile de spargere a pietrei de către fusul balansierului și de către presiunea exercitată de suprafața poansonului cu ocazia presării pietrei sunt diferite. În primul caz lovitura este îndreptată înspre centrul pietrei, partea cea mai subțire și cea mai slabă de lucru, în timp ce presiunea cu poansonul, în momentul montării pietrei, este distribuită pe toată circumferința pietrei, pe o suprafață mare, și anume în partea cea mai groasă a pietrei. Fixarea prin presare a pietrei se va face cel mai bine cu ajutorul unei prese manuale de masă, arătate în fig. 154. Fixarea pietrelor prin presare reprezintă o operăție cu totul nouă în practica ceasornicarului-reparator. Este posibil ca la început să se producă defectări și spargeri ale pietrei, care nu trebuie însă să reprezinte un obstacol de netrecut. Problema cea mai importantă este calitatea corespunzătoare și sortimentul pietrelor, cum și sculele folosite pentru măsurarea și presarea lor.

3. FUSURILE

Dimensiunile fusurilor depind de pozițiile roților în mecanism: cu cît o roată se află mai aproape de sursa care pune în mișcare mecanismul ceasornicului (arcul), cu atât fusul ei trebuie să fie mai gros, deoarece ea este supusă la un efort și la o frecare mai mare. Pentru a micșora frecarea la fusuri se trebuie să fie mai mică și suprafața pragului (treptei) să fie minimă; afară de aceasta, suprafețele fusurilor și ale pragurilor se lustruiesc cu o grija deosebită. Ceasornicul trebuie să se gindească întotdeauna că o suprafață aspră, neuniformă a fusului, absoarbe foarte mult din energia arcului; afară de aceasta, fusuri de proastă calitate ale axului balansierului provoacă în ceasonic un zgromot foarte neplăcut.

Rotirea fusurilor de oțel în lagăre (găuri) de alamă (în diferent dacă este vorba de ceasonic de perete, de buzunar sau

de mînă) este legată în mod inevitabil de uzarea lagărelor, care este cu atît mai intensă, cu cît forma și finisarea fusurilor sunt mai necorespunzătoare.

Un ceasornicar atent va observa că forma și lustruirea fusurilor la ceasornice de calitate sunt executate foarte îngrijit și pot fi luate drept model.

In fig. 155 este arătat fusul unui pinion. In fig. 156, a este arătata forma unui fus folosit la un ceasornic de perete acționat cu greutăți. Fusul se rotește într-o bucsă de alamă montată în suportul de lemn.

In fig. 156, b este arătata forma unui fus folosit la ceasornice de perete și deșteptătoare moderne, care se mișcă în lagărul simplu al unei platine de alamă; forme necorespunzătoare ale fusurilor sunt arătate în fig. 156, c, d și e.

In fig. 157, a este arătata forma corectă a fusului balansierului la ceasornice anker și cilindru, iar în fig. 157, b—e, sunt arătate forme necorespunzătoare.

Formele corecte ale fusurilor axului unei ancore și al unui pinion care se rotește în lagăr de piatră și de alamă ale ceasornicelor sunt arătate în fig. 158.

Regulă. Abaterile de la formele corecte arătate mai sus, care se admit la confectionarea unor fusuri, au influențe dăunătoare asupra funcționării ceasornicelor.

După o funcționare de lungă durată, fără ungere, fusul se uzează puternic (fig. 159, a). In această stare el nu mai poate




Fig. 155. Fusul unui pinion:
a — fusul; b — vîrful fusului; c — prag; d — teșitură; e — axul pinionului




Fig. 156. Forme corecte și necorespunzătoare ale fusurilor

fi introdus în mecanism. Dacă se înlătură treapta formată, diametrul fusului rămîne insuficient pentru a rezista la efortul arcului care acționează asupra lui. Aceasta se referă mai ales la fusul roții intermediare. În funcție de gradul deteriorării fusului, ceasornicarul reparator decide dacă trebuie să aleagă

un alt pinion, sau să repară fusul deteriorat și să schimbe piatra, în care se rotește acesta, sau să confectioneze un fus nou.

In fig. 159, b este arătat un fus uzat al pinionului roții centrale. Diametrul fusului trebuie să fie astfel încît să formeze un joc suficient în lagărul în care se rotește fusul. Este absolut inadmisibil un joc prea mare. In acest caz, funcționarea corectă a angrenajului și a fusului însuși în lagăr este deranjată. Tot atât de dăunător este un fus care intră în lagăr fără să aibă jocul necesar. In cazul cînd jocul fusului în gaura pietrei va fi cel arătat mai sus, adică mai mare, reparatorul poate fi sigur dinante că reglarea ceasornicului pentru a funcționa precis nu va da rezultate satisfăcătoare. Iată de ce fusurile balansierului, ancorei, în special, trebuie să aibă *jocuri minime în găurile piețrelor*.

Pentru a ușura munca și a determina cît mai repede și cît mai corect diametrul necesar al unui fus, fiecare ceasornicar trebuie să posede 15—17 fusuri calibrate, după modelele arătate în fig. 156, b și 157, a; alegind după gaura pietrei un fus calibrat, poate strunji după acesta pe cel nou.

Pentru jocul fusurilor în lagările de piatră se recomandă, în funcție de calibrul ceasornicului și de calitatea lui, următoarele




Fig. 157. Fusurile axului balansierului




Fig. 158. Fusuri: a — în piatră și b — într-un lagăr de alamă




Fig. 159. Fusuri deteriorate

valori: pentru balansier, ancore și roata ancorei, de la 0,005 pînă la 0,015 mm, iar pentru celelalte roți, de la 0,01 la 0,02 mm.

Regulă. Jocurile verticale ale axelor balansierului, ancorei și roții ancorei trebuie să fie cît mai mici între platini și punți, pentru ca acționarea reciprocă, stabilită în înălțime, între pie-

sele mecanismului de mers și ale balansierului să nu sufere vreo schimbare la schimbarea poziției ceasornicului cu cadranul în jos și în sus.

Lungimea fusurilor pinioanelor trebuie să fie ceva mai mare decât înălțimea găurii din piatră, sau din platină, considerind, de regulă, că deasupra pietrei trebuie să rămână aproximativ 1/5 din lungimea lui. Această parte — care se ridică deasupra — este necesară, deoarece ea evită frâncarea fusului în gaură, contribuie la menținerea în cupă a unei cantități suficiente de ulei și imbunătățește condițiile de ungere.

Fusurile axului balansierului însă, trebuie dimpotrivă să nu iasă deasupra pietrei, deoarece în acest caz nu se va putea stabili jocul necesar între pietrele de capăt (crapodine) și cele cu gaură străpunsă; afară de aceasta un fus mai lung se îndoiește și se rupe chiar la o lovitură slabă la care este expus ceasornicul.

Strunjirea fusului, a pragurilor și a teșiturii se execută în prealabil cu un cuțit la strung, între virfuri (fig. 180, d și e).

Ajustarea diametrului, rectificarea și lustruirea fusurilor mari la ceasornice de perete și la deșteptătoare se face cu ajutorul unei pile fine, a sculei de lustruit, a materialelor de rectificat și lustruit în bușă universalului de la strung sau pe strung între virfuri (fig. 180, i). Șurubul de pe virf se fixează la același nivel cu suprafața fusului fixat pe virf.

Fusuri îndoite din pinioanele ceasornicelor de perete pot fi îndreptate cu ajutorul unui clește patent cu buze netede, iar la ceasornice de buzunar și de mină — cu ajutorul unei pensete cu buze de alamă sau de oțel (v. fig. 4, d). Nu trebuie uitat că fusuri călite, dacă sunt puternic îndoite, se pot rupe ușor în timpul îndreptării. După îndreptare fusul trebuie lustruit. Nu se recomandă revenirea unui fus îndoit, deoarece calitatea lui scade foarte mult la această operație, în special cînd este vorba de fusuri subțiri.

Montarea unui fus nou reprezintă o operație foarte frecventă în practica ceasornicarului. Presupunem că trebuie să se monteze un fus în pinionul fluturelui la un ceasonic de perete. Ordinea de lucru este următoarea.

1. Restul fusului rupt se scoate cu ajutorul pilei sau cu o piatră abrazivă în aşa măsură, încit deasupra pinionului pe prag să rămînă doar o suprafață abia vizibilă a bazei fusului. Aceasta va ușura stabilirea exactă a centrului, atunci cînd nu disponem de un dispozitiv pentru centrare.

2. Centrul se înseamnă printr-o apăsare ușoară pe un adincitor triunghiular care se rotește încet. La o apăsare puternică și neuniformă, muchiile tăietoare ale adincitorului se vor tocî și ceea ce este mai rău, punctul însemnat se va șterge (polisa) și ca urmare pinionul *nu va putea fi deloc găurit*. Acest fenomen al ștergerii prin adincitor sau burghiu, mulți ceasornicari îl explică prin duritatea oțelului și-l trec printr-o operație de revenire, ceea ce reprezintă o greșeală gravă. Ștergerea (polisarea) se înlătură cu burghiu sau cu adincitorul, bine călit, dar ascuțit într-un alt unghi, da data aceasta.

3. Burghiu trebuie să aibă un diametru *ceva mai mare decît diametrul fusului finit*, deoarece trebuie ținut seama că este posibilă deplasarea centrului în cursul trasării și găuririi.

4. Adincimdea găurii executată trebuie să fie mai mare decât diametrul fusului introdus cu cel puțin o dată și jumătate; unii meșteri recomandă ca adincimdea găurii să fie egală cu lungimea fusului și chiar mai mare, însă noi considerăm că această condiție nu este întotdeauna obligatorie.

5. O bucătă de sîrmă de oțel, călită în prealabil și revenită pînă la culoarea galben închis, se pilește sau se strunjește cu o conicitate mică, se lustruiește și se introduce cu prudență dar puternic, bătînd-o apoi cu ajutorul unui ciocan mic în gaură, care a fost în prealabil curățat de benzină, ulei și așchii. Lungimea fusului introdus care rămîne în afara găurii, nu trebuie să depășească lungimea fusului normal cu mai mult decât o dată și jumătate. O bucată mai lungă de oțel se strunjește greu, deoarece fusul se îndoiește sub acțiunea cuțitului.

6. Înainte de a începe strunjirea, trebuie să se controleze dacă pinionul este centrat pilindu-se în acest scop capătul exterior al fusului ce se introduce. Forma fusului, strunjirea, rodarea diametrului, rectificarea și lustruirea, sunt arătate în capitolele respective.

Regulă. În toate cazurile cînd se fac găuri pentru fusuri, se rotește piesa în care se introduce fusul, nu burghiu.

Executarea găurii cu ajutorul strungului universal este foarte simplă și ușoară, deoarece pinionul se strînge în mandrina care se rotește, iar burghiu în bușă care se deplasează în direcție axială. Pentru a executa găuri mari pentru fusuri la un strung obișnuit, este necesar să dispunem de un dispozitiv mic denumit conducător (fig. 160), care se montează la strung în locul suportului. Pinionul se introduce în gaura conică a conducătorului, iar burghiu — din partea opusă. Atât burghiu, cât și

pinionul au asigurate în acest fel o stabilitate completă în timpul lucrului. Conductorul este făcut din oțel călit.

Găurile și introducerea unui fus la ceasornicile de buzunar și de mînă este în fond aceeași cu operația analogă executată la ceasornicile de perete; singura dificultate constă în dimensiunile mici ale pieselor ceasornicului. Munca de găuri este ușoră de o mașină de găuri (fig. 161). Mai jos vom da cîteva indicații de folosire a acesteia.

Rola cu antrenorul sunt rotite în ambele sensuri de către arcușul *g*. Între virfurile *a* și *h* se fixează fără joc piesa care urmează să fie găurită, intermediar; o parte a axului pinionului poate fi revenită pînă la culoarea albastră; burghiul trebuie să fie bine ascuțit (v. cap. XVI, „Burghiele și găurile”).




Fig. 160. Conducător pentru executarea găurilor

În cazul fig. 161 fiind pinionul pinionului poate fi revenită pînă la culoarea albastră; burghiul trebuie să fie bine ascuțit (v. cap. XVI, „Burghiele și găurile”).




Fig. 161. Mașină pentru găuri:

a — virful din față; *b* — burghiu; *c* — burghiu de rezervă; *d* — axul roții intermedieare; *e* — roță; *f* — antrenor; *g* — arcuș; *h* — virful din spate; *i* — virf de rezervă pentru lucrări mari

În fază inițială a operației de găuri trebuie să se apese relativ ușor pe burghiul, pentru a nu deplasa centrul găurii, iar rotirea rolei (roții cu șant) este la început încetă și se acceleră treptat. Burghiul însuși și gaura ce se execută se ung abundent

la intervale mari; burghiul scoțindu-se cu precauție și curățindu-se de așchii și de uleiul lucrat. După ce s-a terminat găurile, ajungîndu-se la adâncimea necesară, gaura se curăță bine cu benzina și cu un bețișor de lemn ascuțit.

In funcție de importanța piesei respective, fusul pentru ea se strunge sau se confectionează din sîrmă de oțel cu ajutorul pilei la o menghină de mînă; apoi fusul se introduce pe jumătate în gaură și cu ajutorul unei loviturî usoare a unui ciocan mic se introduce pînă la capăt; după aceea se face strunjirea definitivă, ajustarea, rectificarea și lustruirea fusului. Nu trebuie introdus prin presare în gaură un șift de oțel cu un diametru prea mare, deoarece în acest caz, pereții subțiri ai axului pinionului ar putea să nu reziste și să crape.

Inainte de începerea strunjirii fusului este necesar ca piesa să fie fixată centric, degajînd cu o pilă sau cu o piatră abrazivă cu granulație mică o parte a conului¹.

Repararea unui fus rupt. Vom arăta cîteva procedee întrebuintate la axele subțiri ale ceasornicelor de perete.

După primul procedeu (fig. 162, *a*), operația decurge în felul următor: se măsoară lungimea axului de la un prag la celălalt, apoi se taie o bucătă de sîrmă de oțel, avînd o lungime de 3—5 mm; în ax se execută o gaură, semifabricatul (bucata de sîrmă), se strunge, se presează în gaură, după aceea axul se fixează la strung și se strunge fusul definitiv. Pentru rezistență, axul poate fi fixat la nevoie într-o mufă de oțel (fig. 162, *b*).

Se poate evita operația de găuri, folosind următorul procedeu (fig. 162, *c*). Partea axului cu fusul stricat se taie, iar cealaltă parte care se adaugă se strunge la strung. Partea nouă și cea veche se imbină rigid cu ajutorul unei mufe, pentru rezistență ambele părți lipindu-se cu ajutorul unui aliaj moale de lipit. Locul de lipire și suprafața mufei se strunjesc.

¹ Operația de strunjire și de prelucrare a unui fus nou este descrisă amănuntit în cap. X, § 1.




Fig. 162. Procedee de reparare a unui fus rupt

Al treilea procedeu privind repararea unui fus uzat este arătat în fig. 162, d. Ordinea de lucru este următoarea: se taie o parte din ax cu fusul uzat, se strunjește un loc pentru fusul nou, se strunjește fusul nou și în partea axului se gărește locul pentru montarea fusului, apoi se montează și se finisează fusul. Toate lucrările descrise dau rezultate bune cu condiția ca ele să fie executate cu precizia și dexteritatea necesară. Ceasornicul începător va dobândi o măiestrie adeverată în ce privește manipularea mașinii de găurit, introducerea fusurilor noi și prelucrarea lor numai în timpul muncii practice, urmărind cu perseverență rezultatele dorite nu numai pe baza procedeelor indicate de noi, dar manifestând și inițiativa sa proprie, căutând eventuale procedee de lucru mai perfecționate.