

CAPITOLUL XVI

CONFECȚIONAREA DE PIESE ȘI SCULE SIMPLE

Atunci cînd se dispune de sculele principale, menghină și strung, se recomandă ceasornicarului incepător să nu negligeze confectionarea pentru uz propriu a unor scule mici, simple: șurubelnite, pensete, poansoane, burghie etc. Operațiile de confectionare a pieselor și stăpinirea tehnicii de folosire a pilei, burghielor, sculelor de măsurat etc. vor fi foarte folositoare ceasornicarului incepător. Eșecurile care însoțesc, de obicei, înșuirea unor operații noi nu trebuie să descurajeze pe acela care le învață; dimpotrivă, ele trebuie să contribuie la desfășurarea eforturilor și stăruinței necesare pentru învingerea greutăților.

I. BURGHIELE ȘI GĂURIREA

Confectionarea unui burghiu lat. După ce s-a ales lungimea, diametrul și calitatea bucătii de oțel necesare, acesteia i se dă prin pilire forma de burghiu. Virful se turtește ușor cu ciocanul pe nicovală și se prelucrează în mod corespunzător cu pila. Nu se călește tot burghiul, ci numai partea lui activă. Dimensiunea părții călate depinde de lungimea și grosimea burghiului. Apoi burghiul se revine și se ascute. Revenirea burghiului se face la o temperatură de 225°C , culoarea de revenire fiind asemănătoare cu a paieilor. Burghiele late necesare executării unor găuri cu diametre precise se confectionează astfel: pe strung se strungește o tijă rotundă reprezentînd burghiul însuși, iar partea de lucru a burghiului și muchiile tăietoare se prelucrează cu pila; apoi se călește, se revine și se ascute.

Burghie pentru găuri cu diametre mici sunt necesare destul de frecvent, pentru a executa o gaură necesară introducerii unui fus nou — în locul unuia rupt — într-un ax sau într-un pinion.

Aceste burghie se confectionează la fel ca și burghiele de dimensiuni mari, numai că partea lor de lucru se face subțire și scurtă pentru a evita producerea vibrațiilor și ruperea în timpul găuririi, iar baza lor se face de 2—3 ori mai groasă. Revenirea unor burghie atât de subțiri este dificilă. Încercările practice au arătat că revenirea se poate face în cele mai bune condiții în ulei încălzit pînă la 225°C (culoarea de revenire fiind galbenă-deschisă). Despre călirea, revenirea oțelurilor și culorile de revenire v. § 6, Oțelul.

Burghiele spirale se deosebesc prin calitățile superioare în ce privește așchierca, care se face mai repede; ele pot fi ascuțite mai ușor și elimină mai bine așchiile din gaură. Fiecare ceasornicar trebuie să posede un sortiment variat de asemenea burghie (50 de bucăți), așezate în găurile unui suport de lemn. O ascemenea așezare a burghielor protejează muchiile lor de deteriorări, la care sunt expuse atunci cînd se află într-o lădiță comună împreună cu alte secole.

Ascuțirea burghielor. Ascuțirea burghielor trebuie să se facă cu deosebită grijă, deoarece dacă ele posedă muchii așchieitoare bine ascuțite, burghiele sunt mai sigure și mai durabile în lucru. Unghiul de ascuțire al burghiului pentru metale de diferite durată se recomandă să fie de 116—118°. Ascuțirea de finisare și ajustarea se face cu piatră abrazivă. Muchiile așchieitoare ascuțite la burghiele late trebuie să aibă o suprafață plană și netedă, fără adincituri și ridicături, și să aibă lungimi egale de ambele părți. Dacă una din cele două muchii așchieitoare laterale ale burghiului va fi mai lungă decît cealaltă, gaura va avea un diametru mai mare decît al burghiului. Partea din spate (reverul) a unui burghiu spiral trebuie să fie ascuțită ceva mai jos decît muchia așchieitoare.

Ungere în timpul găuririi. Drept material de ungere în timpul găuririi alamei, oțelului și a oțelului moale, ceasornicarii întrebuintează, de obicei, uleiul de oase.

Incidente în timpul găuririi se pot produce din mai multe cauze. Vom menționa numai unele dintre ele: burghiu este călit sau ascuțit defectuos; suprafața plană în înălțime a burghiului nu este destul de lată, împiedicind evacuarea așchiilor din gaură; burghiu este confectionat dintr-un oțel cu conținut mic de carbon, sau acesta din urmă a ars în timpul încălzirii îndelungate a burghiului, înaintea călirii lui; piesa ce urmează să fie găurită are o duritate mai mare decît burghiu; punctul

trasat pentru găurire „s-a șters“. Cunoscind toate acestea este ușor să se constate cauza și să se evite insuccesele în efectuarea operației de găurire.

2. TAROZII ȘI TAIEREA FILETULUI

Şuruburile, care se întrebuintează în mecanismele de ceasornic, sunt confectionate numai din oțel. Oțelul din care sunt confectionate aceste piese nu trebuie să indeplinească condiții deosebite, totuși el trebuie să fie moale, să poată fi ușor prelucrat, în special la tăierea filetului. Înainte de a începe tăierea filetului unui șurub trebuie să se determine (cel mai bine cu ajutorul tarodului) dacă filetul coincide, de exemplu, cu filetul din placa de filetare. Dacă filetul are un alt pas, este necesar să se taiă în platină un filet nou și numai după aceea să se treacă la filetarea unui șurub nou.

Semifabricatul pentru șurub (fără filet) se alege astfel, încît să corespundă cu diametrul tarodului cu care s-a efectuat filetarea găurii din platină. De obicei, diametrul semifabricatului pentru șurub trebuie să fie astfel încît la trecerea lui prin placa de filetare, de exemplu, prin gaura nr. 8, să se obțină o filetare slabă, abia vizibilă, iar filetarea de finisare, ultima, să se obțină la trecerea lui prin gaura nr. 9. Filetarea trebuie să se facă cu precauție, fără grabă, apăsind ușor pentru înaintare și ungind abundant cu ulei partea care se taiă. Nu trebuie să se utilizeze un semifabricat cu diametrul mai mare decît s-a menționat, pentru a nu ingreuiă procesul de tăiere în placa de filetare; afară de aceasta, spirele filetului pot fi tăiate (deteriorate) sau, ceea ce este și mai rău, semifabricatul se poate rupe și să obtureze („înfundă“) gaura placii de filetare. Găurile și scoaterea unui șurub rupt prezintă dificultăți mari și cer mult timp. Afară de aceasta, o tăiere prea forțată poate strica filetul din placa de filetare sau o poate chiar rupe. În plăcile de filetare (fig. 174) există două rînduri de găuri cu același filet. Se recomandă ca găurile care sunt alăturate de numere (rîndul de jos) să fie întrebuitate numai pentru tăierea preliminară, iar cele-



Fig. 174. Placă de filetare

¹ Cu excepția suruburilor de la roata balansierului, care se confectionează din alamă, iar la ceasornice de calitate deosebit de înaltă, din aur.

lalte găuri (rindul de sus) pentru tăierea de finisare. Pentru a îmbunătăți calitatea filetelui este recomandabil ca șurubul să fie trecut de cîteva ori prin gaura de finisare a plăcii de filetat.

Pentru a ușura tăierea filetelui cind se execută un șurub, semifabricatul se strungește cu o lungime ceva mai mare decit cea necesară. În vederea separării șurubului de bară, această rezervă se taie pe strung.

Regulă. Șurubul trebuie să aibă un filet impecabil, o creșteră corectă, o călire bună și o suprafață bine lustruită a capului.

Filetul din găuri se taie cu ajutorul tarodului. În alamă această operație se execută ușor și repede, iar în oțel — treptat și cu precauție, ungind cu grijă tarodul și gaura supusă filetării. Dacă pentru o gaură ce urmează să fie filetată este necesară confectionarea unui șurub nou, el se filetează în aceeași gaură a plăcii de filetare în care a fost tăiat filetul tarodului. Pentru tăierea filetelor în găuri sunt necesari tarozi de forme triunghiulară și pătrată, avind același diametru: pentru tăierea de lucru și tăierea de finisare. Se recomandă ca ceasornicarul începător să învețe și să-și însușească cunoștințele principale expuse aici, care sunt necesare în munca practică de tăiere a filetelor, confectionând șuruburi de diferite forme și dimensiuni.

Filetul de stingă se întilnește destul de des la mecanismele ceasornicelor de buzunar și de mînă. De obicei, roata de întors și roata casetei sunt montate cu șuruburi cu filet de stingă. La nevoie, cind se cere introducerea unui șurub nou cu filet de

stingă, se întimplă ca abia să fie necesară întări confectionarea tarodului și a plăcii de filetare. Aceasta se face în felul următor: în placa de filetare cu filet de dreapta se taie un tarod obișnuit, căruia, după tăierea filetelui, i se dă sec-

țiunii forma de linte (fig. 175) cu ajutorul unei pile, apoi el este călit și revenit. Acest tarod, fiind rotit spre stingă, servește la tăierea filetelui de stingă în gaura unei plăci de oțel pregătite. Placa se călește și se revine pînă la culoarea paiei. În placa de filetare, confectionată în felul acesta, se taie filetul pentru șurubul necesar.




Fig. 175. Tarod pentru tăierea unui filet de stingă

țiunii forma de linte (fig. 175) cu ajutorul unei pile, apoi el este călit și revenit. Acest tarod, fiind rotit spre stingă, servește la tăierea filetelui de stingă în gaura unei plăci de oțel pregătite. Placa se călește și se revine pînă la culoarea paiei. În placa de filetare, confectionată în felul acesta, se taie filetul pentru șurubul necesar.

3. PILELE ȘI FOLOSIREA LOR

Ceasornicarul trebuie să dispună de un sortiment de pile de diferite dimensiuni și forme (fig. 176): pile cu dințarea grosolană mare și rară; pile obișnuite cu dințarea mică și deasă; pile fine cu dințarea foarte măruntă; așa-numitele pile extra-fine, destinate exclusiv pentru lucrări mărunte și de precizie. Fiecare pilă trebuie să aibă un miner de lemn.

Regulă. În funcție de suprafața de prelucrat (plană, rotundă, semirotondă sau de altă formă) se intrebuintează și pilele corespunzătoare, adică plane, rotunde sau semirotunde.

Această regulă se referă și la prelucrarea obiectelor cu găuri rotunde sau triunghiulare. Partea superioară a pilelor *h* și *i* (triunghiulară și ovală) este netedă, fără dințare. Asemenea pile se intrebuintează atunci cind este necesară îndreptarea dintelui unei roți.

Operația de pilire este caracterizată prin faptul că la mișcarea de înaintare a pilei, dinții ei ascuțiti scot așchii de pe semifabricatul care este supus prelucrării și îi dă forma necesară. Arta de a stăpini pila este de a cunoaște felul în care aceasta trebuie ținută în mână și de a coordona mișcarea miinilor înainte și înapoi în același plan. Această metodă se poate însuși foarte repede, în special, aplicind practic următoarele reguli de bază.

1. Cind se duce pila înainte pe piesa supusă prelucrării este necesar să se apese pe ambele capete ale pilei cu o forță egală atât cu mîna dreaptă, cât și cu cea stîngă (dacă se pilește o piesă de dimensiuni mari). Această condiție trebuie respectată, altfel pe piesă vor apărea proeminențe (ridicături) și cavitați.

2. Pentru ca dinții pilei să nu alunecă pe suprafața de pilat a piesei, ci să scoată așchii uniforme de pe ea, apăsarea asupra pilei trebuie să fie destul de puternică.

3. Lucrînd cu pila trebuie deosebite două momente: mișcarea înainte sau mișcarea de lucru și mișcarea înapoi — mișcarea




Fig. 176. Pile:
a — triunghiulară; b — semirotondă; c — plană;
d — cutit; e — rotundă; f — pătrată; g — plană
cu vîrf ascuțit; h — triunghiulară; i — ovală;
j — pentru retezat

în gol. Mișcarea mișnii înainte se face apăsind pila cu o forță anumită, mișcarea înapoi — fără apăsare, cind pila alunecă ușor pe suprafața piesei supusă prelucrării. În momentul mișcării înapoi, în gol, nu trebuie să se ridice pila deasupra piesei.

Acste reguli trebuie să fie respectate atunci cind se lucrează cu pile de dimensiuni mici, sau mari.




Fig. 177. Pilirea unor piese mici




Fig. 178. Pilirea unor piese mari

In fig. 177 este arătată poziția corectă a mișnii și a degetelor, care țin pila; în momentul pilirii unei piese mici, iar în fig. 178 este arătată poziția ambelor mișnii cu ocazia pilirii unei piese mari.

La pilirea unor metale se formează pe suprafața lor un fel de bavuri (rizuri). Aceasta se poate ușor evita atacând cu pila într-un unghi oarecare (oblic) față de obiectul de prelucrat. Se recomandă ca mișuirea pilei să fie însușită prelucrând la început obiecte de alamă.

Sirma și alte piese rotunde și mici se pilează fixându-le în menghina de mină (v. fig. 3) și rezemindu-le pe un calup de lemn, iar obiectele mari se pilează direct la o menghină de banc. Pentru a nu deteriora suprafețele laterale netede ale piesei supuse prelucrării, aceasta este strinsă în menghină între două plăci de cupru roșu sau între fălcile de alamă (v. anexa 4-I, 4).

4. STRUNGUL ȘI STRUNJIREA

Este necesar ca ceasornicarul începător să stăpînească arta de a lura la strung. Nu vom descrie aici metodele de lucru la un strung universal, deoarece cercul de ceasornicari care il vor folosi este foarte limitat. Majoritatea covîrșitoare a ceasornicarilor însă lucrează la un strung obișnuit (fig. 179). Ca aspect exterior acest strung este destul de primitiv dar, după numărul

pieselor care pot fi prelucrate cu el, prezintă mult interes și merită să i se dea atenție. El ocupă locul principal între toate dispozitivele destul de numeroase întrebuițăte în ceasornicarie. Cea mai importantă parte a strungului o reprezintă virfurile (fig. 180), care permit să se execute la strung cele mai variate lucrări. Metoda strunjirii unui con pe virfuri este arătată în fig. 181.


Regulă. Pentru prelucrarea la strung a unei ștângi, a axelor balansierului și a axului ancorei, se recomandă întrebuițarea unui oțel, călit în prealabil, și apoi revenit pînă la culoarea roșu-purpuriu.

Centrarea. Pentru a strunji între virfurile o piesă oarecare, este necesar ca la început să fie trasate și să se execute din ambele părți găuri mici sau să fie executate conuri cu o pilă. Centrul se marchează, în prealabil, cu un cherner, iar conul se pilește cu ajutorul unei pile (fig. 181).

Pentru a da piesei mișcarea de rotație, ea este introdusă într-o roată cu șanț (fig. 182, a și b); în jurul acestei roți se infășoară o sfoară întinsă pe un arcus. Mișcind arcușul în jos și în sus, se invîrtește roata cu șanț împreună cu piesa, care este strunjită cu ajutorul cuțitului care se apropie de ea. Obiectul, ce urmează să fie strunjit, este fixat cu ajutorul suruburilor în centrul roții cu șanț.

Dornurile sau monturile (fig. 183, a și c) se rotesc între virfurile (fig. 180, a și c) cu ajutorul arcușului. Dornul cu cot (fig. 183, b) se rotește cu ajutorul brațului roții cu șanț montate pe un virf (fig. 180, h și j). În fig. 183, c este arătat un dorn cu filet de stînga. Mai jos sunt arătate dispozitive pentru strung care scutesc pe ceasornicar să mai folosească arcușul și roata cu șanț.

Dornurile cu roată cu șanț sau cu cot se confectionează în complete de 20—30 de bucăți și chiar mai multe, pentru lucrări mici și mari. Diametrele dornurilor au valori cuprinse între 0,3 și 4 mm.



179. Strung :

a — păpușă fixă; b — păpușă mobilă; c — suport; d — schelet




Fig. 180. Virfuri:

a, b și c — pentru diverse lucrări; d — pentru strunjirea și lustruirea fusurilor; e — pentru strunjirea conurilor; f și g — virfuri excentrice pentru diverse lucrări; h — pentru lucrări cu briddă; i — pentru strunjirea și lustruirea fusurilor la ceasornice mari; j — pentru strunjirea cu briddă la lucrări mari; k — pentru găurile și lustruirea fusurilor

Cuțitele. Pentru lucrul la strung se intrebuintează cuțite (fig. 184) de formă patrată, romboidală și fasonată. Pentru strunjirea exterioară de degroșare se folosește cuțitul *a* cu muchie rotunjită, care se rupe foarte rar și este stabil în timpul lucrului.

Pentru lucrări mai grosolană la obiecte de alamă și oțel se folosește cuțitul *b*; pentru lucrări mărunte de precizie (strunjire




Fig. 181. Ascuțirea conului (chernebului) pe vîrful *e* cu ajutorul pilei *a*




Fig. 182. Roți cu șant

finală, finisare etc.), cuțitul *c*. Cuțitul *d* este foarte indicat pentru executarea șanțurilor la șangi. Cuțitele *e*, *f*, *g* se folosesc pentru strunjirea unor profile speciale. Cuțitul *h* se intrebuintează atunci cînd trebuie să se obțină un șant semicircular într-un obiect oarecare.




Fig. 183. Dornuri




Fig. 184. Cuțite de strung pentru diverse lucrări

cel arătător, și apăsindu-l relativ puternic pe piatră, cuțitul este mișcat pe toată lungimea pietrei executînd mișcări în formă de elipsă, fără oscilații laterale. Suprafața cuțitului trebuie să aibă formă unui romb regulat și să fie plană, fără ridicături. Muchiile tăietoare ale cuțitului se ajustează puțin dinspre partea lor lucrătoare, curățindu-le de bavuri la un polizor. Cu cît fațetele

cuțitului vor fi mai bine ascuțite, cu atât suprafața strunjită va fi mai curată. Strunjirea cu un cuțit care are fațete lustruite dă rezultate excepționale, care fac ca rectificarea să nu mai fie necesară, iar la o anumită practică și artă de a stăpini cuțitul, nu mai este necesară nici lustruirea suprafeței prelucrate.

Regulă. Nu începeți niciodată să lucrați la strung cu un cuțit care nu este bine ascuțit.




Fig. 185. Strunjirea dinspre suport




Fig. 186. Poziția corectă a cuțitului pe suport

Regulile strunjirii. Cuțitul se apasă pe suport cu degetul arătător și fiind ținut din partea stângă cu degetul mare, iar din dreapta — cu celelalte degete, el atinge foarte ușor cu muchia lui ascuțită piesa supusă prelucrării (fig. 185).

La fiecare mișcare în jos a mânii stângi cu arcușul, mina dreaptă se ridică puțin în sus, făcind ca cuțitul să atingă piesa supusă prelucrării. În momentul ridicării arcușului, mina dreaptă se lasă în jos, făcind ca cuțitul să se ridice în sus (mâna de pe suport nu se îndepărtează) și lasă să treacă liber piesa de prelucrat.

La așezarea cuțitului pe suport, virful lui trebuie să se găsească ceva mai sus de linia virfurilor (cu 5°) (fig. 186). Această poziție dă rezultatele cele mai bune la toate lucrările efectuate la strung. Aceeași poziție trebuie păstrată și atunci cînd se execută strunjirea de finisare și se finisează suprafețele obiectelor de oțel și de alamă, luerind cu fațeta dreaptă sau cu cea stângă a cuțitului în pozițiile arătate în fig. 187. Nu se admite fixarea cuțitului mai jos de linia virfurilor, deoarece cuțitul nu va scoate așchii, muchia lui va fi ușor antrenată de piesă și se va rupe.

Ceasornicarul este nevoit să lucreze în majoritatea cazurilor cu două metale — oțel și alamă. Otelul pentru piese subțiri (axul balansierului, axul ancorei etc.) trebuie să fie călit înainte de strunjire, apoi trebuie să fie revenit pînă la culoarea albastru deschis; otelul pentru piese mai grosolane (semifabricate pentru axul balansierului, șuruburi, stângi, precum și piese, care urmează să fie filetate sau pilite etc. după strunjire) este revenit




Fig. 187. Pozițiiile corecte ale cuțitului în timpul strunjirii




Fig. 188. Ordinea de confectionare a unei bride

pînă la culoarea albastru închis. Aici ar fi folositor să prezintăm ceasornicarului lucrul la strung fără arcuș, cu ajutorul unei roți de mînă, a unui virf cu roată cu șanț și bridă. Virfurile cu roată cu șanț sunt arătate în fig. 180, h și j.

Bridele (fig. 188) trebuie să fie confectionate în atelier, în cazul cînd ele lipsesc din comerç. În funcție de dimensiunile necesare bridei, trebuie luată o bucată de oțel rotund, care urmează să fie strunjit după forma necesară (fig. 188, a), să se facă o gaură pentru șurub, pilind în prealabil semifabricatul pentru bridă după cum este arătat în fig. 188, b. După ce gaura pentru șurub va fi executată, partea interioară a bridei trebuie largită, dîndu-i forma unei inimi (fig. 188, c). În gîrlul bridei se tăie filet și se confectionează un șurub (fig. 188, d). După căllirea și revenirea bridei, ea trebuie rectificată și lustruită. Cu ajutorul acestui dispozitiv simplu, dar extrem de practic, și a unui virf cu roată cu șanț pot fi executate diverse lucrări: strunjirea unui ax de balansier, a unei stângi, a șuruburilor, pinioanelor și a altor piese.

Roțile de mînă (volanele) pot fi: manuale — fixate pe banc (tejghea) și cu pedală — montate pe dușumea. În fig. 189 sunt arătate: o roată de mînă, strungul și un virf cu roată cu șanț adoptată pentru lucrări cu bridă. Avantajul lucrului la strung cu roată de mînă și bridă constă în următoarele. Obiectul supus strunjirii se rotește liber între virfurii, nu este supus la

nici un fel de presiuni și nu suportă greutatea arcușului; mină stingă, care rotește roata (volanul), execută mișcări ritmice; se evită oscilarea mlinii cu cuțitul pe suport. Productivitatea muncii crește de 2—3 ori și de tot atâtea ori se micșorează timpul necesar pentru prelucrarea piesei.

5. STRUNGUL UNIVERSAL

In afara de lucrările principale de strungherie, care se execută cu ajutorul cuțitelor, strungul (fig. 189) este prevăzut cu numeroase bucele elastice, freze, mandrine și multe alte dispozitive de diferite diametre, care permit să se execute lucrări combinate: tăierea dinjilor, găurierea, strunjirea fusurilor, determinarea centrelor, rectificarea, lustruirea și seurtarea șuruburilor, strunjirea monturilor pentru pietre etc.




Fig. 189. Strung universal cu roată de mină (volan)

lor și a pragurilor la piesa de prelucrat. Trebuie să se țină minte că practica este calea cea mai sigură și cea mai bună pentru a învăța arta strunjirii. Dacă prima lucrare nu a reușit, lucrarea următoare, repetată, va fi cu siguranță mai bună și mai perfecționată.

In incheiere trebuie să subliniem că confectionarea unei piese oarecare cu ajutorul pilei sau la strung îl obligă pe ceasornicarul reparator să învețe cu atenție aceste două feluri de lucrări și, în special, strunjirea, care ocupă în practica ceasornicarului un loc important. Atunci cind există un strung, ceasornicarul reparator va putea să găsească întotdeauna o soluție spre a ieși dintr-o situație dificilă, confectionând anumite piese de ceasornic, care sunt lipsă în comerț; aceasta bineînțeles, cind strungul este înzestrat cu unele scule și dispozitive simple.

Regulă. Se poate considera că ceasornicarul și-a insușit în întregime operația de strunjire a unei piese oarecare, cind dimensiunile acestei piese finite coincid întocmai cu dimensiunile indicate în desen.

6. DATE PRINCIPALE DESPRE METALELE INTREBUINȚUATE

Oțelul

Intrucât meșterul ceasornicar este nevoit de multe ori să-și confectioneze singur diverse piese de oțel pentru ceasornic, trebuie să-l inițiem, eît de sumar, în problemele structurii și a cătorva proprietăți ale oțelului. Majoritatea ceasornicarilor întrebuițează oțel de calitate inferioară pentru cuțite, burghie și tarozi, pentru axele balansierului, șangi și alte piese. Si totuși în ceasornicărie este necesară, pentru prelucrarea și confectionarea diferitelor scule și piese, folosirea unui oțel care să aibă o compozitie chimică anumită.

Regulă. Înainte de a confectiona un obiect oarecare dintr-un material, este necesar să se controleze bine dacă acesta poate fi utilizat pentru scula sau piesa respectivă.




Fig. 190. Piese pentru strunjire:
a — semifabricat pentru ax; b — axul ancorei; c — axul balansierului unui deșteptător; d — semifabricat pentru axul balansierului unui ceasornic de buzunar și de mână; e — stangă; f — șurub pentru punți; g și h — șuruburi pentru fixarea mecanismelor în carcase; i — șurub pentru arcuri nîcl (de la pîrgnii); j și k — șuruburi pentru roata casetei și roata de întors.

Oțelurile se împart în oțel carbon și oțel special. Oțelul carbon sau oțelul de seule și de construcții este compus în cea mai mare parte dintr-un aliaj de fier și carbon. Cantitatea carbonului din oțel caracterizează duritatea lui, capacitatea de a se călă și de a rezista la uzură; cu cât oțelul conține mai mult carbon, cu atât el este mai dur. În oțelul special, așa-numitul oțel aliat, se mai găsește, în afară de carbon și alte adausuri — nichel, crom, vanadiu etc. — care îmbunătățesc calitățile lui.

Pentru piesele de ceasornic (axe, pinioane, șuruburi etc.) și diverse scule (burghie, tarozi, poansoane etc.) se intrebuintează în special oțelul carbon cu un conținut de 0,7—1,2% carbon; oțelul aliat nu se intrebuitățează.

Ne putem da seama cu aproximație despre proprietățile fizice ale oțelului examinind suprafața lui de rupere (ruptura). Un oțel carbon dur prezintă în ruptură grăunți cristalinii mici de culoare închisă; un oțel moale este compus dințopotriva din grăunți mari de culoare deschisă. Calitatea oțelului mai poate fi determinată și prin „scîntele“. Atingerea între oțel și o piatră de polizor care se rotește cu viteză mare provoacă scîntei, care caracterizează și ele cu aproximație calitatea oțelului. Oțelul de seule dă scîntei de culoare galbuiu, oțelul cu un conținut mare de carbon — de culoare albă, iar oțelul special — scîntei de culoare roșie; un oțel cu un conținut scăzut de carbon dă scîntei mate. Oțelul cu grăunți mici se transformă în oțel cu grăunți mari, atunci cînd el este supus unei încălziri îndelungate la o temperatură ridicată; în timpul acestui proces oțelul își pierde proprietățile sale de duritate și rezistență, el devine fragil după călire și absolut inutilizabil pentru cuțite, burghie, tarozi etc.

Oțelul care poate fi folosit la confectionarea diverselor piese și seule se află în comerț cu indicarea mărcii, a compoziției chimice și a destinației. Date detaliate despre diversele feluri de oțel pot fi găsite în literatura de specialitate.

Călirea se face printr-o răcire rapidă a oțelului încălzit pînă la o temperatură anumită. Temperatura de încălzire depinde de compoziția chimică a oțelului. Oțelul carbon pentru seule se recomandă să fie încălzit pînă la cel mult 750—800°C (culoarea fiind visinie deschisă), evitîndu-se încalzirea lui pînă la culoarea albă. Oțelurile speciale se încălzesc pînă la temperatură de 1200—1350°C (culoarea albă mată). O încălzire de durată a oțelului înrăutățește calitățile lui, deoarece carbonul este ars. Încălzirea trebuie să înceapă la partea nelucrătoare a piesei,

aducîndu-se treptat pînă la temperatura (culoarea) necesară partea lucrătoare, apoi piesa ce urmează să fie călită este introdusă fie în apă rece sau caldă, fie în ulei animal sau vegetal.

Regulă. Pentru a evita deformațiile, piesa suspusă călirii trebuie să fie introdusă în lichidul de călire numai în poziție verticală.

Pieselete mici sau subțiri, în special burghiele, se călesc bine într-un jet de aer puternic. Piesa încălzită pînă la o anumită temperatură devine călită, dacă este răcită prin agitarea ei rapidă în aer. De fapt nu există un regim rigid pentru călire în condițiile unui atelier de ceasornicărie. Sunt multe procedee și metode de călire, cele mai bune considerîndu-se acelea ale căror particularități sunt bine cunoscute de ceasornicar și dau practic cele mai bune rezultate¹.

In procesul de călire se formează pe oțel o coajă subțire greu de îndepărtat, denumită arsură, care împiedică observarea eului de revenire. Pentru a preîntîmpina formarea arsurii, se recomandă ca oțelul să fie acoperit înainte de călire cu un strat subțire de săpun de sodiu. Pentru același scop se recomandă și rețeta nr. 10 (v. anexa 1).

Revenirea. Oțelul călit trebuie revenit pentru a evita fragilitatea. Cu cât temperatura revenirii este mai ridicată, cu atât oțelul devine mai viscos (moale). Ceasornicarul poate determina cu ușurință gradul de revenire a oțelului după culoarea de revenire, care se observă pe suprafața piesei încălzite. În funcție de destinația sculei sau piesei se practică revenirea corespunzătoare.

Culoarea de revenire	Temperatura, în °C	Pentru ce obiecte
Galben deschis, culoarea paicilor	225	Cuțite, burghie, freze, chernere, alezoare
Brună-galbenă	255	Tarozi, poansoane, șurubelnite, axele balansierului
Rosu-purpuriu	275	Semifabricate pentru axe, șuruburi, stângi etc.
Albastru închis	295	Pentru piese ce urmează să fie călite după prelucrare
Albastru deschis	310	
Cenusiu	325	

¹ Tratamentul termic al oțelului (călirea, recoacerea, revenirea) formează în ziua de astăzi obiectul unei științe bine puse la punct. Ceasornicarul care doresc să cunoască detaliat această ramură poate găsi o bogată literatură specială în limba rusă.

Încălzirea oțelului. Pentru a ne putea forma o idee oarecare despre temperaturile de încălzire, vom indica culorile corespunzătoare acestor temperaturi.

Temperatura de încălzire în °C	Culoarea oțelului
660	Vîsinie inchisă
760—780	Vîsinie deschisă
950—1 000	Galbenă
1 100—1 200	Albă mată

Piesa care este supusă încălzirii se va pune pe o bucată de cărbune de mestecăcan, pe o bucată de azbest sau, în funcție de mărimea și natura piesei însăși, ea poate fi ținută într-un elește patent. Jetul flăcării lămpii cu spirt este dirijat la piesele mici cu ajutorul unui tub de lipit. Pentru încălzirea unor piese mari se intrebuintează flacăra unei lămpi de lipit.

Alpacaua (argentanul)

Alpacaua este compusă dintr-un aliaj de cupru, zinc și nichel. Alpacaua are o culoare frumoasă cenușie-argintie, poate fi ușor lustruită și aproape nu se oxidează în aer; se intrebuintează pentru platine, punți și carcase ale mecanismelor de ceasornice, precum și pentru numeroase scule de ceasornice. Pentru a îmbunătăți condițiile de prelucrare a acestui aliaj, în compoziția lui se adaugă și plumb. Alpacaua, intrebuintată pentru carcase de ceasornice este compusă din următorul aliaj: nichel 63%; cupru 18%; zinc 17%; plumb 2%.

Cromul

Cromul este un metal foarte dur. Adaosul de crom în oțel, în anumite proporții, mărește considerabil rezistența, fluajul, elasticitatea și duritatea oțelului. Astfel, capacitatea de aşchierare a sculelor confectionate din oțel cu crom crește considerabil. În ceasornicărie cromul se intrebuintează pentru acoperirea (cromarea) pieselor, carcaselor, brățărilor, diverselor scule etc.

In aer cromul nu se oxidează.

Invarul

Invarul este un aliaj complex, compus în cea mai mare parte din nichel, oțel și crom; se intrebuintează în special la confectionarea balansierelor de compensare și a tijelor pendulelor ale ceasornicelor cu pendul; se caracterizează printr-o duri-

tate (tenacitate) relativ mare; se oxidează slab în aer. Particularitatea cea mai importantă a acestui metal constă în dilatarea foarte mică la variații de temperatură.

Elinvarul

Elinvarul ocupă un loc important în fabricația ceasornicelor. El este compus dintr-un aliaj de nichel, oțel, crom și o cantitate anumită de alte metale; se intrebuintează pentru fabricarea spiralilor. S-a stabilit că spiralele din acest aliaj, care se află în diferite condiții de temperatură, au o elasticitate aproape neschimbătă. Ambele aliaje, invarul și elinvarul, sunt intrebuintate în fabricile sovietice de ceasornice.

Alama

La mecanismele ceasornicelor (de perete, de masă, de mînă, de buzunar și deșteptătoare) platinile, punțile, majoritatea roților și alte piese sunt confectionate din alamă, care este de asemenea un aliaj. Acest aliaj este compus în cea mai mare parte din cupru și zinc. Afară de aceasta, alama mai conține cantități mici de staniu, fier, antimoni, bismut și fosfor. Mărcele de alamă, care se intrebuintează la confectionarea diverselor obiectelor, sunt foarte variate. Alama intrebuintată pentru confectionarea pieselor de ceasornice, la care se adaugă în aliaj pînă la 3% plumb, marca LS 63-3, este foarte rezistentă la coroziune, poate fi bine și ușor prelucrată și prezintă o suprafață curată după frezare, strunjire și găurire. Prezența în alamă a unei cantități mari de zinc o face casantă (fragilă). Coeficientul de dilatare a aliajului este destul de mare.

In aer alama se oxidează ușor și se închide la culoare.

BIBLIOGRAFIE

1. Аксельрод З. М., Часовые механизмы. Теория, расчет и проектирование, Машгиз, Москва, 1947.
2. Брейтбурт А. С., Технология часового производства, ОНТИ, НКТП, Москва, 1937.
3. Дроздов Ф. В., проф., Приборы времени, Оборонгиз, Москва, 1940.
4. Днепровский Н. И., Время, его измерение и передача, Ленинград, 1924.
5. Лосье Л., Теория регулировки карманных часов, перевод Сергеева И. В. и Завадской Е. А. „Станкоприбор”, Москва, 1938.
6. Пинкин А. М., Будильник, изд. КОИЗ, Москва, 1938.
7. Россовская В. А., Время и его измерение, Москва, 1933.
8. Флингельман В. С. и Рогинский И. Ю., Часовые механизмы, Лениздат, 1947.