

CAPITOLUL III

CEASORNICE DE PERETE

I. CEASORNICUL CU LANT SI GREUTATI

Ceasornicele cu lant și greutăți se fabrică în Rusia din timpuri străvechi. Atelierele meșteugărești de la Moscova, care abundau mai ales în Zariadie, comună Sarapovo, și în alte localități, fabricau anual aproximativ o jumătate de milion din aceste ceasornice. Confectionarea ceasornicelor cu lant și greutăți pe scară industrială s-a organizat abia după Mareea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Ne putem forma o idee despre măsura în care se fabricau în Rusia ceasornicele cu lant și greutăți după faptul că numai fabrica de ceasornice nr. 2 a livrat între anii 1930 și 1937 peste 23 de milioane de astfel de ceasornice. Acest tip de ceasonic, foarte simplu, se fabrică de uzinele sovietice și în prezent.

Ceasonicul cu lant și greutăți reprezintă un tip foarte răspândit (fig. 10 și 11). Mecanismul lui simplu și ieftin poate fi ușor reparat după o funcționare de mai mulți ani. Ceasornicarii au de multe ori o atitudine de dispreț față de ceasonicul cu lant și greutăți; ei evită chiar să le primească în reparație. O asemenea atitudine față de un ceasonic care a primit o răspindire atât de largă trebuie considerată gresită. Mecanismul ceasonicului cu lant și greutăți prezintă indiscutabil dificultăți și poate servi drept o




Fig. 10. Mecanismul ceasonicului cu lant și greutăți:

a — roata cu sănț pentru lant; b — roata intermedieră; c — roata de mers; d — ancore; e — luce; f — puntea; g — crizale de fixare a mecanismului de suport; h — leagăn; i — suport; j — locul de introducere a furellii

buiu considerată gresită. Mecanismul ceasonicului cu lant și greutăți prezintă indiscutabil dificultăți și poate servi drept o

primă treaptă, ca un fel de inițiere pentru ceasornicarul începător.

In capitoare speciale în care se tratează ceasornicele cu lanț și greutăți, deșteptătoarele și alte ceasornice, vor fi tratate lucrările cu caracter special, caracteristice numai tipului respectiv de ceasornice. Indicații privind lucrările cu caracter general (curățirea, instruirea fusurilor etc.), cititorul le va găsi în alte capitoare ale lucrării de față. Pentru a nu încărca cititorul cu un material




Fig. 11. Mecanismul ceasonicului cu lant și greutăți văzut din față și lateral: f — plinoul minutarului; k — roata orară; l — roata schimbătoare; m — plinoul roții schimbătoare

greu asimilabil, care necesită expuneri largi, autorul a formulat în carte reguli foarte concise, ușor de memorat.

Regulă: La toate tipurile de ceasornice de perete și de deșteptătoare, șuruburile și piulițele se deșurubează în sens contrar deplasării arătătoarelor (acelor) ceasonicului.

Demontarea: 1. Se scoate cîrligul de care este atînată greutatea și se extrage lanțul.

2. Piulița și minutarul se deșurubează fiecare în parte de pe axul roții pentru lanț, apoi se scoate ușor orarul de pe buesa roții orare.

3. Cadranul, fixat cu trei cuișoare pe suportul de lemn, se scoate de pe acesta cu ajutorul unei șurubelnițe introduse între suportul; de care este fixat mecanismul, și spatele cadranului.

4. Se scoad roțile orară și schimbătoare și se deșurubează piulițele cîrligelor care fixează mecanismul pe suport.

5. Se desurubează cele trei piulițe de pe coloane și se scoate platina (placa) din spate. Pentru a scoate pinionul minutuarului de pe axul roții lanțului este necesar dispozitivul arătat în fig. 12. Aceasta poate fi folosit foarte simplu. Baza c se fixează în menghina de bane; axul roții de lanț se introduce în furca a; platina cu pinionul se află în partea de sus. Una sau două lovitură puternice date cu un ciocan de alamă pe ax sănătăuțe pentru a scoate pinionul. Găurile b servesc pentru fixarea pinionului pe ax. Toate piesele se spală în benzină pentru a le curăța de ulei

și murdărie. Piesele foarte murdare se curăță în soluții speciale (vezi „Rețete“).

Regulă. După demonstarea mecanismului este necesar să se examineze cu atenție și să se constate dacă nu sunt defectate găurile pentru fusuri, fusurile înseși, dinți roților, pinioanele etc. Despre repararea acestor piese vezi mai jos, pct. 4.

La ceasornicile cu lanț și greutăți se întâmplă, ca și la orice fel de ceasornice, ca pe lîngă curățire să fie necesară și execuțarea unei reparații a întregului mecanism sau a unora din piesele sale. Mai jos vom arăta defectările cele mai frecvente și lucrările necesare pentru înlăturarea lor.

1. Lanțul scapă de pe roată — zaledile lanțului s-au desfăcut. Pentru a le reface fiecare za a lanțului trebuie strinsă cu cleștele patent.

2. Roata scapă — elichetul s-a uzat și nu mai ține roata de elichet a roții pentru lanț. Trebuie înlocuită cu una nouă.

3. Deși ceasornicul merge, arătătoarele stau pe loc — axul roții pentru lanț cu pinionul minutuarului fixat pe el se rotește slab în mușa de fricțiune a roții. Mușa se strînge puțin cu ajutorul cleștelui ascuțit.

4. S-a îndoit un dintă la una din roți; acesta urmează să fie îndreptat (vezi „Repararea și înlocuirea dinților“).

5. Inelele leagănului h s-au ros (fig. 10). Trebuie înlocuit leagănul.

6. Din cauza frecării continue a dinților roții de mers c de brațele ancorei d, pe acestea din urmă se formează adincituri, care impiedică mult mersul normal. Adinciturile trebuie îndepărtate prin rectificare, apoi brațele se lustruiesc.




Fig. 12. Dispozitiv pentru scoaterea pinionului minutuarului

7. Lipsește jocul vertical la un ax sau la fusul uneia dintre roți. Jocul se poate obține prin indoirea platinei în partea corespunzătoare.

8. Din cauza unei găuri (a unui lagăr pentru fus) foarte uzate, angrenarea normală nu mai are loc. Trebuie să se introducă o bucsă (vezi „Deșteptătorul“, „Repararea lagărelor“).

9. Brațele ancorei încalcă pe cățiva dinți ai roții de mers; dinții roții au bavuri sau sint îndoiați. Acești dinți trebuie să fie îndreptați.

10. Fusurile sunt îndoite sau rupte (v. cap. XI, „Fusuri“).

11. Pinionul minutuarului de pe axul roții pentru lanț este montat prea aproape de platină și din această cauză lipsește jocul de la roata lanțului. Folosind dispozitivul arătat în fig. 12, pinionul se ridică în sus în aşa măsură, ca între el și platină să se formeze jocul necesar.

In afară de defectările enumerate mai sus care deranjează mersul ceasornicului, se mai pot întâlni și alte defectări, mai puțin importante, a căror înlăturare poate începe numai după un control atent și după ce s-a ajuns la convingerea că toamă ele reprezintă cauza care împiedică mersul normal; procedind altfel, o „reparare“ primită și nechibzuită nu va aduce decât pagubă și va obliga reparatorul să piardă timp inutil pentru înlăturarea greșelii comise.

Confectionarea ancorei. Aceasta este o lucrare foarte frecventă și relativ serioasă la repararea ceasornicului cu lanț și greutăți. Trebuie să fie făcută cu foarfecele și prelucrată cu pila o placă lungă de oțel cu o conicitate mică către brațul de ieșire; aceasta se montează pe axul ancorei și se ștemuiește între șanțuri degajate, cu brațul de ieșire înainte. Cu ajutorul cleștelui patent și al pilicii, ambele brațe capătă forma arătată în fig. 13. Între brațele ancorei trebuie să existe $2\frac{1}{2}$ pași ai roții de mers. Dacă între brațe va fi un număr mai mare sau mai mic de pași decât cel indicat, ancorea va fi inutilizabilă. Ajustarea ancorei pînă la dimensiunile necesare se face prin indoirea brațelor în sensul necesar folosindu-se pentru aceasta cleștele patent și pilirea cu pila. Apoi, atingind cu o mînă furca, ancorea se înclină într-o parte sau în alta, rotindu-se în același timp cu cealaltă mînă roata d, lanț în sensul mișării ei. Astfel, se poate vedea brațul (de intrare sau de ieșire) care trebuie scurtat sau îndoit și în ce anumite partea. Cea mai mare dificultate la confectionarea unei ancore noi este de a face ca brațele acesteia să lase să treacă dinții roții de mers (fig. 10, c) fără a-i stinjeni și fără a „încălcea“ pe ei.

Confeționarea ancorei se poate învăța repede în timpul practiciei; pentru insușirea obișnuinței necesare se recomandă ca înainte de a confeționa și a fixa definitiv pe ax o ancoră să se facă una dintr-o placă de oțel moale, care poate fi ușor prelucrată și îndoită. Această ancoră din oțel moale, nu poate fi folosită pentru lucru permanent, deoarece ea se uzează repede. Forma corectă a ancorei și cuprinderea dinților roții de mers de către brațele ei sunt arătate în fig. 13.




Fig. 13. Ancora, care cuprinde 2,5 pasi

După ce mecanismul ceasornicului cu lanț și greutăți a fost asamblat și uns, fixat pe suport și pus în mișcare, pot apărea următoarele defecți:

1. Furca e atinge peretele suportului. Furca trebuie îndoită.

2. Tija pendulului trebuie să se afle exact în mijlocul ochiului furcii *e*, fără să atingă marginile lui; în caz contrar ceasornicul nu va merge. Furca trebuie îndoită în sensul necesar.

3. Zgomotul („tic-tacul“) produs de lovirea dinților roții de mers de către brațele ancorei trebuie să fie ritmic la oscilaarea pendulului în ambele părți. Aceasta reprezintă o condiție obligatorie pentru toate mecanismele ceasornicelor. Dacă furca nu este montată corect, zgomotul ritmic al mersului se va obține numai atunci cind suportul va fi rotit într-o parte oarecare și va sta pe perete intr-o poziție oblică. Pentru a obține o poziție corectă verticală pe perete și totodată un tic-tac ritmic, este necesar ca furca în punctul *j* să fie îndoită în sensul necesar. Dacă suportul a fost rotit înspre dreapta, furca trebuie îndoită înspre stînga și invers.

4. Pendulul execută — odată cu oscilațiile longitudinale într-un singur plan — și alte mișcări de „elătinare“. Cîrligul

tigei pendulului trebuie strins sau leagănul *h* trebuie îndreptat și brațele depărtate între ele.

5. Zalele lanțului, în timpul trecerii lor prin găurile din suport, ating marginile lor. Mecanismul trebuie mutat în sensul necesar.

Pentru montarea cadranului la locul lui, trebuie să se controleze dacă mușa roții orarului nu atinge cadranul și dacă este suficient de mare jocul lingă roata orarului de pe axul roții lanțului.

Reglarea mecanismului ceasornicului cu lanț și greutăți pentru a obține un mers exact este foarte simplă. La ceasornice care merg înainte, discul pendulului se lasă în jos, iar la cele care rămân în urmă — se mută în sus. Diferența de plus-minus 10 minute în 24 de ore de mers se reglează prin ridicarea sau coborârea discului cu aproximativ 10 mm.

Comparind — într-un același interval de timp — numărul de oscilații executate realmente de către pendul cu numărul de oscilații executate de pendulul unui alt ceasonic care asigură un mers exact în 24 de ore, ne putem da seama dacă ceasornicul cu lanț și greutăți merge înainte sau rămîne în urmă.

Calculul oscilațiilor pendulului se poate face, de ex. timp de 10—15 minute, măsurînd timpul cu un ceasonic de precizie, care are secundar. Afară de aceasta este necesar ca în acest scop să se numere dinții roților și pinioanelor. Produsul numerelor de dinți ai roților trebuie împărțit cu produsul numerelor de dinți ai pinioanelor. Rezultatul obținut înmulțit cu 2 va da tocmai numărul de oscilații ale pendulului într-o oră, care este necesar pentru un mers exact. Este necesar să se înmulțească cu 2, pentru că la trecerea unui dintă al roții de mers între brațele ancorei au loc două oscilații ale pendulului. De ex. roata lanțului are 72 de dinți, roata intermediară — 60 de dinți, pinionul roții intermediare — 6 dinți, roata de mers — 35 de dinți, pinionul roții de mers — 6 dinți. Numărul necesar al oscilațiilor pendulului în cursul unei ore va fi:

$$\frac{2 \times 72 \times 60 \times 35}{6 \times 6} = 8400.$$

Opt mii patrusute de oscilații ale pendulului într-o oră. Impărțind 8400 cu 60 (numărul de minute într-o oră) vom obține 140 de oscilații pe minut ($8400 : 60 = 140$). Pentru a

ușura numărarea oscilațiilor, se numără numai fiecare a doua oscilație. Prin urmare, pendulul ceasornicului cu lanț și greutăți trebuie să execute într-un minut 70 de oscilații duble. Un număr mai mare de oscilații înseamnă că ceasornicul merge înainte și discul trebuie coborât; un număr mai mic — că ceasornicul rămâne în urmă și discul trebuie ridicat.

Metoda de controlare a mersului prin determinarea numărului de oscilații ale pendulului poate fi aplicată pentru toate tipurile existente de ceasornice de perete. Această metodă este aproape necunoscută ceasornicarilor — reparatori. Ea economisește într-o măsură însemnată timp și ușurează mult ceasornicarului, în special atunci cînd trebuie ales un pendul nou. Un ceasornicar începător, care și-a însușit bine interacțiunea pieselor la mecanismul cel mai simplu al ceasornicului cu lanț și greutăți, poate începe fără grija studierea unor mecanisme de ceasornice mai complicate.

2. CELE MAI SIMPLE CEASORNICE CU GREUTĂȚI, CU MERS DE 24 DE ORE ȘI CU BĂTAIE

Demontarea mecanismelor pentru mers și pentru bătaie nu prezintă nici un fel de dificultăți și de aceea ea nu trebuie descrisă; nu este necesară nici descrierea asamblării unui mecanism primitiv de mers, care este aproape identic cu cel al ceasornicului cu lanț și greutăți. În schimb, asamblarea mecanismului de bătaie (bătăii) este legată de unele dificultăți și cere cunoașterea principiului de funcționare a acestui mecanism construit ingenios (fig. 14).

Principiul de bază al construcției bătăii la toate ceasornicile de perete, precum și la ceasornicile de buzunar, este unul și același.

Există mecanisme, care bat: numai orele; orele și jumătățile de oră; orele, jumătățile și sferturile de oră. Pentru numărarea bătăilor există la ceasornicile de perete două construcții de bază: una cu roată numărătoare (fig. 15 și 31); cealaltă — cu ferastrău (pieptene) și disc în trepte (vezi § 9). Aceste două construcții principale ale mecanismului de bătaie vor fi tratate în această carte. Despre alte variații constructive foarte nu-

¹ Trebuie observat că metoda arătată de determinare a numărului de oscilații cu ajutorul numerelor de dinți ai roțiilor și pinioanelor se face, la toate mecanismele, luind în considerare numai roata centrală (pinionul roții centrale nu se ia în considerare) și roile care urmează roții centrale: intermediare, a secundelor, a ancorei (de mers) și pinioanele lor.

meroase și cu caracter pur formal, care nu prezintă importanță la reparații; nu vom vorbi aici. Considerăm totuși că este necesar să recomandăm cu insistență ceasornicarului începător să studieze în modul cel mai atent și să-și însușască construcția și funcționarea mecanismului de bătaie arătat aici. Aceasta îi va permite să înțeleagă orice altă construcție mai complicată a mecanismului de bătaie.

Asamblarea mecanismului de bătaie începe cu introducerea ciocanului cu cot e (fig. 14), a pîrghiiei b, a roților cu sănă pentru mers și bătaie, adică a roților j și l. Pîrghiile c, i și fluturele m se pun la locul lor atunci cînd bătaia va fi corect asamblată și controlată prin încercare. Pentru ca mecanismul de bătaie să funcționeze în mod corespunzător, trebuie să ne călăuzim de următoarea regulă:

Regulă. Roțile j, l și piesele b, e trebuie montate în poziția arătată în fig. 14, I; în caz contrar mecanismul nu va da bătăi corecte.

Cotul ciocanului de bătaie e trebuie să stea la o distanță oarecare de la stîftul roții cu stîfturi f, pentru ca roțile să se poată ambala în măsură necesară, înainte de atingerea stîftului roții cu stîfturi de către cotul e și înaintea începerii ridicării ciocanului. Toamă o astfel de poziție a cotului e către centrul (axul) roții cu stîfturi a sigură ciocanului condițiile cele mai prielnice de ridicare și îi dă posibilitatea să execute o bătaie suficient de puternică pe arc. Roata cu stîfturi f și roata j se monteză într-o asemenea poziție una în raport cu cealaltă, încît după bătaia și cădereciocanului,




Fig. 14. Schema mecanismului de bătaie cu roata numărătoare:
a — stîftul roții de declanșare;
b — pîrghiea de blocare; c — pîrghiea de eliberare; d — salbia dreptungulară; e — cotul ciocanului de bătaie; f — roata cu stîfturi; g — pinionul mlnuturării; h — stîfturile plintonului; i — pîrghiea de ridicare; j — roata saibel dreptungulară; k — colțarul de inchidere; l — roata de declanșare; m — flute

o dată cu acesta să coboare în řaiba dreptunghiulară și pîrghia de blocare *b*.

Regulă. Asamblarea definitivă a tuturor celorlalte piese ale mecanismelor de bătaie și de mers se poate face numai după ce mecanismul de bătaie asamblat va funcționa absolut exact.

In fig. 14, I este arătat mecanismul de bătaie care bate orele și jumătățile de ore, în situația cind toate piesele lui se află în stare de repaus, iar pinionul minutuarului *g*, rotindu-se înspre stînga, s-a apropiat cu știftul *h* de pîrghia de ridicare *i*. Pentru o claritate mai mare, toate roțile mecanismului de bătaie sunt plasate în linie dreaptă, iar piesele sunt date în mod schematic. Să analizăm acțiunea bătaiei.

Mecanismul de bătaie (bătaia). Pinionul minutuarului *g* se rotește pe axul lui înspre stînga și, după fiecare jumătate de oră, el ridică ba cu un știft, ba cu altul, *h*, cotul pîrghiei de ridicare *i*; împreună cu acesta se ridică și pîrghia de blocare *b*. Îndată ce aceasta din urmă va fi ridicată la o înălțime suficientă, colțarul de inchidere (blocare) *k* va elibera știftul *a*, iar o dată cu aceasta și roata de declanșare *l*. Roata eliberată va executa pe axul ei o cursă scurtă și se va opri lovindu-se cu știftul *a* în pîrghia ridicată de eliberare *c* (fig. 14, II). Pîrghia *c* și pîrghia de ridicare *i* sunt montate pe același ax.

Acțiunile descrise mai sus sunt numite de ceasornicari „anunțarea bătaiei”. Intr-adevăr ceasornicul va începe să bată timpul numai după cîteva minute, cind arătătorul minutar va atinge cifra 12 sau 6, deoarece în acel moment pîrghia de ridicare va aluneca de pe știftul pinionului minutuarului, iar o dată cu pîrghia de ridicare va cobori și pîrghia de eliberare *c*, care dă drumul la știftul *a*. Roțile, nestinjenite de nimic, vor începe să se rotească și mecanismul de bătaie va intra în funcțiune. Acest moment este arătat în fig. 14, III. Pîrghia de blocare (inchidere) *b* aluneca pe circumferința řaibei *d*, dar îndată ce ea va pătrunde în tăietura din řaibă, știftul *a* va fi blocat de colțarul de inchidere *k*. Aproape în același timp ciocanul va bate o dată, și acțiunea bătaiei va înceta. Pentru ca mecanismul de bătaie să poată bate orele, adică două, trei, patru etc., el




Fig. 15. Roata numărătoare cu pîrghie cotită

este înzestrat: cu o roată numărătoare *p* (fig. 15), cu dinti în trepte, avînd lungimi diferite, după cum este arătat în fig. 15 prin liniile groase (lungimea fiecăruia dintă în parte corespunde cu numărul orelor pe care trebuie să le bată ciocanul conform indicației arătătoarelor ceasornicului); cu pinionul *r*, care comandă roata numărătoare și pîrghia cotită *o*, legată solidar cu pîrghia de blocare *b* (fig. 14). În momentul cind începe bătaia, arătată în fig. 14, III, pîrghia cotită care s-a ridicat din tăietura roții numărătoare, după prima lovitură a ciocanului, rămîne pe dintele în trepte, deoarece pînă la lovitura următoare a ciocanului roata reușește să se invîrtească într-o anumită măsură înspre dreapta. În felul acesta pîrghia cotită o impiedică căderea pîrghiei de blocare în creștătură dreptunghiulară a řaibei, dă posibilitate ciocanului să bată timpul necesar. Dar îndată ce pîrghia va atinge scobitura din roata numărătoare și va pătrunde în ea, bătaia va înceta și întreg mecanismul va reveni în poziția sa inițială (fig. 14, I).

Defectări la bătaie:

1. Ceasornicul bate incontinuu fără a se opri, mecanismul de bătaie fiind asamblat greșit. Pîrghia de inchidere *b* pătrunde în řaiba dreptunghiulară mai devreme sau mai tîrziu decît momentul prescris, lipsind știftul *a* în roata de declanșare *l*.

2. Bătaia se incurează, nu bate jumătățile de oră; pîrghia cotită nu este pusă la punct în tăieturile din roata numărătoare. Pîrghia trebuie îndoită în partea necesară.

3. Orele sunt bătute înainte sau după timpul indicat de arătătoare. Coinciderea incepătului bătaiei cu indicațiile arătătoarelor de la ceasornic cu mers de 24 de ore se poate regla prin îndoirea (alungirea sau scurtarea) pîrghiei de ridicare *i*. La ceasornice de 7 zile se mută roata schimbătoare, cu numărul necesar de dinti, înainte sau înapoi.

4. Bătaia este trepidantă; spirele arcului vin în contact cu carcasa, se ating între ele sau ating furca, suportul, ciocanul sau însuși ciocanul atinge arcul după executarea bătaiei. Arcul sau ciocanul trebuie îndoite în direcția necesară.

5. Bătaia este rapidă; fluturele este fixat slab pe ax sau placu fluturelui este prea mică.

6. Bătaia este prea înceată. La una dintre roți fusul este îndoit, fusurile sau piesele mecanismului de bătaie nu sunt bine unse, arcul ciocanului este prea puternic, cotul ciocanului *e* este

prea mic, jocul la una dintre piesele mecanismului de bătaie este insuficient.

7. Oprirea bătăii: ciocanul se atinge de peretele carcasei, la una dintre roți fusul s-a blocat în bușă, dinții roțiilor și ai pinioanelor sunt foarte murdari, nu sunt bine reglate pîrghiile de ridicare și de blocare c.

8. Sunet slab al bătăii: în momentul bătăii pe arc, ciocanul se află la o distanță prea mare de acesta, arcul nu este bine înșurubat pe carcasa sau pe suportul său (placa metalică), arcul a fost acoperit cu rugină sau s-a rupt la baza lui.

Defectări ale mecanismului de mers și înlăturarea lor

1. Oprirea ceasornicului din cauză că lipsește un joc vertical la una dintre roți. Pentru aceasta bușa inferioară sau superioară se trage puțin afară.

2. Frânarea fusului în bușă, gaura din bușă fiind mică sau foarte murdară.

3. Un fus este îndoit. Fusul trebuie îndreptat cu atenție și lustruit.

Regulă. Fusurile roțiilor trebuie să fie bine lustruite și să se rotească cu ușurință în bușele-lagăre, altfel greutatea care pună în mișcare mecanismul ceasornicului va fi insuficientă și acesta se va opri.

4. Un dintă este îndoit la o roată. Dintele se îndreaptă cu cleștele patent și se curăță cu o pilă dublu crestată.

5. Tija pendulului atinge marginile din orhiul furcii. Dacă peretele, pe care este suspendat ceasornicul, este vertical, furca trebuie îndoită într-o parte; dacă peretele însă nu este vertical, sub partea de sus sau cea de jos a carcasei (cutiei), se aşază o bucată de carton sau o placă de lemn de grosimea necesară.

6. Uzuri (adincituri) pe suprafața brațelor ancorei. Brațele vor fi rectificate și lustruite pînă la dispariția urmelor uzării.

7. Lipsește unoare pe dinții roțiilor de mers. Dinții roțiilor de mers trebuie unși.

8. Leagănul s-a uzat în punctele de suspendare. Leagănul trebuie înlocuit; găurile de suspendare vor fi restabilite cu ajutorul unui adincitor (teșitor).

9. Lipsește jocul la roțiile arătătoarelor; mufa minutarului, sau aceea a orarului este strînsă de arătătoare sau de piuliță.

10. „Mers adinc“, adică brațele ancorei pătrund prea adinc (sunt prea mult coborîte) în dinții roțiilor de mers. Reglarea unei

interacționări corecte ale ancorei cu roatele de mers se face prin îndoirea punții ancorei. În fig. 16 și 17 sunt arătate ancore corect montate, care cuprind 3,5 și 4,5 pași ai roțiilor de mers.




Fig. 16. Ancoră care cuprind 3,5 pași




Fig. 17. Ancoră care cuprind 4,5 pași

In afară de defectările arătate mai sus, care se întimplă la mers și la bătaie, pot avea loc și alte defectări mai puțin esențiale și care pot fi înălțurate atât de ușor, încit nu trebuie să se scrie despre ele aici.

3. CEASORNICE DE PERETE FĂRĂ BĂTAIE

Industria sovietică de ceasornice fabrică și ceasornice fără bătaie. Ele funcționează cu arc și se intore o dată la 5 zile; sunt caracterizate printr-o construcție simplă, un aspect frumos și un mers bun.

Demontarea mecanismului, desfășurarea arcului, eurățirea, repararea, montarea ancorei și tot felul de alte lucrări la acest ceasonic, cititorul le va găsi descrise la § 4.

4. CEASORNICE DE PERETE DE 14 ZILE CU BĂTAIE

Mecanismul acestui tip de ceasonic este caracterizat de următoarele proprietăți specifice: grosime mică a platinelor ștanțate cu deschideri, pinioane cu șifturi și piese de bătaie extrem de simplificate.

Demontarea mecanismului. Ordinea demontării: se scot arătătoarele, cadranul, roțiile arătătoarelor și piesele mecanismului de bătaie, care se află sub cadran. Apoi se desfășoară ambele arcuri: de mers și de bătaie.

Regulă. Începînd demontarea unui ceasonic cu arc, este necesar să se desfășoare în primul rînd arcul.

Un arc strins la ceasornice de perete are o putere mare; de aceea desfășurarea lui trebuie să se facă cu prudență și treptat, pentru a evita rănirea degetelor mânii. Cheia, strinsă în mână dreaptă se introduce atât cît este posibil pe tija pătrată a arborelui W (fig. 18). Cu mână stângă se ridică elichetul T de pe dinții roții cu elichet U. Arcul eliberat în felul acesta se desfășoară cu o jumătate de rotație, apoi elichetul T se coboară pe dinții roții U. Luind mâna de pe cheie, aceasta se apucă din nou, se ridică elichetul și se repetă mișcările arătate mai sus pînă la desfășurarea completă a arcului. Următoarea fază de lucru: se indepărtează ciocanul de bătaie, se desurubază șuruburile punții, pentru a scoate ancora cu furcă, se desurubează piulițele de pe coloane și se scoate platina. Mechanismul este demontat.




Fig. 18. Mecanismul de bătaie a unui ceasornic de perete de 14 zile:

C — plăghe de ridicare; D — plăghe de eliberare; E — elichet; L — ferestrăru; N — disc în trepte; P — deelanșatorul bătaii (repitetor); T — elichet; U — roată cu elichet; W — arborele casetei

același dimensiuni; totuși aceste piese nu trebuie amestecate și dacă ele nu sunt marcate, trebuie însemnate cu un punct sau cu o literă, de ex. m (eu această literă se notează de obicei piesele mecanismului de mers).

Gaura pătrată din capacul casetei servește pentru introducerea în ea a unei scule oarecare, cu ajutorul căreia capacul se poate îndepărta din șanțul casetei. Asemenea găuri se fac pe capacele casetelor la toate ceasornicile cu arc. Asamblind caseta după curățire, capacul trebuie așezat pe locul său, care este însemnat — înaintea demontării — prin puncte, așezate unul în dreptul celuilalt pe capac și pe casetă. Pentru a curăți de murdărie arcul, acesta este seos din casetă spiră după spiră. Pentru a nu ne răni mâna, caseta se stringe bine în mână stângă, în timp

ce dreapta este ocupată cu scoaterea arcului. Arcul trebuie seos în aşa fel, încît spirele seoase să fie libere și să nu se îndoai; dacă nu se respectă această măsură, arcul capătă forma unei pilnii și necesită apoi mult timp pentru îndreptare. Se recomandă scoaterea arcurilor puternice din casetele ceasornicelor de perete și de masă în felul următor, foarte ușor. Capacul se îndepărtează de pe casetă, iar arborele de întoarcere al casetei se stringe




Fig. 19. Inele pentru scoaterea arcurilor din casetele ceasornicelor de perete și ale deșteptătoarelor:

a — inel de sîrmă; b — inel de oțel din material plat (bandă); c — introducerea arcului în inel; d — arcul în inel

bine în menghina de bancă. Rotind caseta, se întoarce arcul pînă când el își micșorează diametrul și poate fi prins într-un inel (fig. 19, c, d). După scoaterea arcului din casetă el este seos din inel, spălat în benzină și uscat cu grijă cu o cîrpă. Este interzisă ștergerea arcului prin intinderea lui în lungime. Asamblarea și introducerea arcului în inel, iar apoi în casetă, se face în ordine inversă. Pentru arcuri și casete de diametre diferite sunt necesare inele de mărimi corespunzătoare. Inelele se confectionează din sîrmă de oțel sau din bandă de oțel (fig. 19, a, b). Se recomandă să se folosească inele asemănătoare de sîrmă, și pentru scoaterea arcurilor din deșteptătoare.

Regulă. Demontând un mecanism trebuie să se examineze pe loc piesele lui și să se determine dacă piesa respectivă are nevoie de reparatie, dacă trebuie înlocuită cu una nouă sau poate fi folosită pentru lucru.

Prinț-un asemenea control trebuie să treacă toate piesele mecanismului de mers și de bătaie: roțile, pinioanele, fusurile, lagărele etc.

Lustruirea fusurilor. Din cauza frecării îndelungate în lagăre prost unse și murdărite, fusurile capătă o suprafață aspră. Frecarea puternică a unor asemenea fusuri absoarbe o parte im-

portantă din momentul arcului. Lustruirea fusurilor roții casetei și a roții centrale se face cu menghina manuală pe o bucată de lemn, atunci cind lipsește un strung universal, iar a fusurilor celorlalte roți se face la strungul cu vîrfuri (v. fig. 181, e). Pentru amănunte v. titlul „Fusuri“.

Curățirea ceasornicelor. Platinele de alamă și alte piese ale ceasornicelor de perete se acoperă la fabrică cu un lac special de culoare deschisă, care protejează alama de oxidare. Pentru a păstra stratul de protecție, piesele de alamă nu trebuie curățite cu o perie aspiră, cu cretă, alcool sau cu șmirghel. Este suficient ca ele să fie introduse în benzină curată pentru 1—2 ore; după aceea se șterge fiecare piesă separat cu o cîrpă, iar dinții roților se curăță cu peria. Dacă mecanismul este foarte murdar și nu poate fi curățit cu benzină, iar stratul de protecție nu mai există, se poate întrebui o compoziție specială pentru curățire (v. „Rețete“, 2—4, anexa I).

Regulă. Fusurile roților și axele pieselor în rotație trebuie să fie bine lustruite și foarte atent curățite de praful metalic, care se formează din cauza lustruirii — la toate categoriile de ceasornice (de perete, de buzunar, de mînă și deșteptătoare).

In caz contrar praful metalic, amestecindu-se cu ulei, formează pe fusuri și în găurile platinelor o masă murdară lipicioasă și consistentă.

Suprafețele de lueru ale ancorei, pe care s-au format sănțuri prin frecarea îndelungată a dinților roții ancorei, trebuie să fie lustruite după rectificare (despre înălțarea coroziunii de pe obiectele de oțel moale și de oțel dur v. anexa I, „Rețete“).

Regulă. Găurile pentru fusuri și adânciturile cupelor de ungere din platine trebuie să fie absolut netede și curate.

După curățire toate piesele trebuie să fie păstrate sub clopot de sticlă.

Asamblarea ceasornicelor începe cu introducerea arcului în casetă. Arcul curățit de murdărie se șterge, înainte de introducere în casetă, din ambele părți, cu o bucată de cîrpă curată, ușor îmbibată cu ulei. Aceasta se face pentru a ușura pătrunderea uleiului la arc în timpul ungerii următoare și totodată pentru a face să dispară urmele miinilor transpirate.

Regulă. Găurile exterioare și interioare ale arcului trebuie să fie bine fixate pe cîrligile casetei și ale arborelui de întoarcere.

Se întimplă de multe ori ca atunci cind mecanismul este complet asamblat, să fie necesară demontarea lui din nou, ca pe urmă să fie iar asamblat, din cauza unui arc fixat defectuos,

care sare tot timpul de pe cîrlig. După introducerea arcului, acesta trebuie uns (v. cap. XII „Ungere“).

Capacul casetei se fixează uneori printr-o lovitură de ciocan dată asupra unei bucați de lemn așezate peste capac. Se înțelege că nu se poate lovi cu ciocanul direct pe capac.

Între platine se aşază roțile mecanismului de mers și de bătaie, precum și piesele lor, cu excepția fluturelui și a ancorei, care se montează după ce s-a terminat reglarea bătăii. La sfîrșit se fixează roțile pentru arătătoare.

Regulă. Toate suruburile, piulițele și știșturiile trebuie să fie strînsă bine la locurile lor.

Dacă ele sunt slabe sau înșurubate insuficiente, se poate întimpla ca să se desurubeze și să cadă, ceea ce ar deranja funcționarea mecanismului.

Ungerea fusurilor și a pieselor de ceasonic se face la sfîrșit, după ce s-a controlat definitiv asamblarea mecanismului, constăindu-se că aceasta s-a făcut corect.

Regulă. Nu este permisă sub nici un motiv montarea fusurilor roților în lagăre fără să fie apoi unse; dacă ungerea lor este dificilă sau imposibilă la mecanismul asamblat, se permite ungerea unor fusuri înaintea introducerii lor în lagăre.

Această regulă se referă la ungerea fusurilor de la arborele casetei arcului, a roții centrale și a cîtorva alte roți. Descrierea funcționării și asamblarea mecanismului de bătaie este dată la § 9, „Mecanismul de bătaie cu pieptene (ferăstrău)“.

Dispozitivul de suspensie (arcul pendulului), arătat în fig. 20, are o mare importanță pentru mersul ceasornicului. La ceasornice ieftine acest dispozitiv este simplu (fig. 20, a); la cele scumpe — el este dublu (fig. 20, b, c). Dispozitivele de suspensie a pendulului se confectionează din panglică de oțel laminat cu grosimea de 0,02—0,05 mm și lățimea de 1,0—2,7 mm, sau din bandă lată de arc cu o deschizătură lunguită, stațată în mijloc (fig. 20, c). Ambele lame trebuie să fie plate, de aceeași grosime, lungime și elasticitate, pentru ca pendulul suspendat să nu execute mișcări de „clătinare“, ceea ce are loc la lame strîmbate, îndoite sau cu elasticități diferite. Lamele simple tre-




Fig. 20. Dispozitive pentru suspensie a pendulului:
a — simplă; b, c — duble

buie și ele să indeplinească condițiile arătate mai sus. Dacă dispozitivul nu poate fi reparat, el trebuie înlocuit.

La montarea unui nou dispozitiv de suspensie trebuie să se ia seama de dimensiunile și elasticitatea dispozitivului vechi scos din ceasornic, care a fost confectionat de fabrică.

Nu trebuie să se uite că un dispozitiv de suspensie confectionat dintr-un material mai gros decât este necesar va avea o influență dăunătoare asupra mersului ceasornicului și asupra preciziei sale.

Plăcuța scurtă superioară din alamă se fixează cu un cui de crestătura coloanei (piciorului) punții, iar de placă inferioară, mai lată, se agăță pendulul.

Regulă. Dispozitivul de suspensie se fixează în crestătura coloanei (piciorului) destul de rezistent, fără joc lateral; el trebuie însă să se poată deplasa ușor în coloană, urmând devierile pendulului în momentul fixării ceasornicului pe perete.

Nu se admite ca dispozitivul să fie lăsat cu un joc mare, „să joace“, sau să fie fixat rigid în crestătura coloanei. În ambele cazuri oscilațiile pendulului vor fi „elătinante“.

Repararea ochiului (dispozitivului) de fixare a arcului. Ruperea ochiului de fixare a arcului de la capătul exterior sau de la cel interior se întâmplă de obicei în urma unei strîngeri prea puternice a arcului sau atunci când acesta a avut în regiunea ochiului fisuri abia vizibile, provenite încă de la confectionarea lui.

Ordinea de executare a unui ochi de fixare nou: pe porțiunea bine revenită a arcului avind lungimea necesară pentru capătul exterior de aproximativ 40—50 mm, iar pentru cel interior — 100—120 mm (cu cît arcul este mai ingust, cu atât porțiunea revenită trebuie să fie mai scurtă) se face o gaură pentru ochiul de fixare. Ulterior aceasta se execută într-o din formele arătate în fig. 21, care sunt necesare pentru fixarea capătului exterior și a celui interior.

Repararea cîrligului casetei pentru fixarea arcului. Cîrligul casetei își pierde de multe ori forma să inițială din cauza unui arc fixat defectuos, care scapă foarte des. Un cîrlig rupt nu merită să fie reparat; este de preferat confectionarea unui cîrlig nou. În fig. 22 este arătat un cîrlig strunjit și finisat în mod corespunzător cu pila. După ce se face în casetă o gaură și aceasta se curăță de bavuri, cîrligul este nituit din partea exterioară și apoi curățit pînă ce ajunge la nivelul peretelui casetei.

Cîrligul arborelui de întors se repară cu ajutorul pilei; forma lui este arătată în fig. 107. Dacă cîrligul nu poate fi reparat se

confectionează unul nou. În locul cîrligului vechi se face o gaură străpunsă, în care se bate forțat o bucată de sîrmă de otel, din partea opusă; această sîrmă se nituiește și se finiscează în mod corespunzător.

Inlocuirea șifturilor rupte, îndoite și uzate din pinioanele cu șifturi, v. cap. IV, „Deșteptătorul“.

Repararea unui filet rupt. Un șurub al cărui filet este defectat poate fi recondiționat cu ajutorul plăcii de filetat, dar un asemenea șurub nu va mai putea fi utilizat pentru gaura veche, deoarece după filetare, diametrul său se va micșora. Nu




Fig. 21. Ochiurile de fixare a arcului




Fig. 22. Cîrligul casetei pentru agățarea arcului

se recomandă îngurarea găurii cu ajutorul poansonului; este de preferat să se mărească cu un alezor, adîncirea din ambele părți și nituirea cu o bucată de sîrmă de alamă, în aceasta urmînd să se facă o gaură și să se taie un filet nou; din ambele părți trebuie să se curete bine bavurile.

După felul deteriorării filetelui, după destinația și importanța șurubului, ceasornicul își va da seama de lucrarea care se poate face în cele mai bune condiții — să se taie un filet nou în gaură, lăsînd șurubul anterior, reparat, sau să se confectioneze un nou șurub pentru un filet reparat în gaură.

Dacă se prezintă un număr mai mare de șuruburi cu forme și filete diferite, la demontarea ceasornicului trebuie să se marcheze cu puncte piesele încă nedemontate și șuruburile însăși. Aceasta scutește de încureături prin schimbarea șuruburilor între ele și se urtează durata asamblării.

Jocul. Un joc axial insuficient sau excesiv sănătătoare: în primul caz este posibilă frînarea roților între platine; în cazul al doilea, roțile așezate strîns unele împreună, se vor agăta reciproc. Pentru a mări sau micșora jocul, platina trebuie îndoită în partea necesară. Nu se recomandă ca pentru acest scop să se folosească cleștele patent sau ciocanul, deoarece în ambele cazuri platina va rămine deteriorată; afară de aceasta, jocul reparat în acest fel va provoca defectări în alte locuri. Cel

mai bine se poate execuția această operație folosindu-se un poanșon de lemn, destul de rezistent, învelit la un capăt cu o bucată de piele de căprioară sau o altă piele. Platina trebuie așezată pe un obiect oarecare care permite îndoirea ei; prinț-una sau donă lovitură de ciocan peste poanșon se obține rezultatul necesar.

Regulă. Un joc axial normal pentru axe ale ceasornicelor de perete trebuie să nu depășească limitele de 0,2—0,4 mm.

Pinionul minutarului este compus din pinionul propriu-zis și un tub. Crestările longitudinale ale tubului se strâng dacă acesta este montat prea liber pe axul roții centrale; dar și un tub prea strâns, care strângează rotirea pe ax a pinionului minutarului, poate constitui cauza ruperii dintilor roții centrale. În acest caz tubul trebuie să fie fixat cu ajutorul unui alezor sau cu o sculă specială (v. fig. 105).

Regulă. Pinionul minutarului pe axul roții centrale trebuie să se rotească destul de strins, dar fără eforturi deosebite.

Verificarea și îndreptarea roților. Bătaia radială a unei roți este un fenomen care se observă destul de frecvent la ceasornice. Se înțelege că roata nu poate fi lăsată cu un asemenea defect. Bătaia unei roți mari la un ceasonic de perete se poate observa chiar „cu ochiul”, observând rotirea ei între plăine, între vîrfurile strungului, sau cu ajutorul unui aparat pentru verificarea angrenajelor, arătat în fig. 151. Repararea manuală cu pilă a roții sau prin strunjire la strung nu este recomandabilă, deoarece după înlăturarea unui defect vor apărea alte defecțiuni. Trebuie stabilită în primul rînd cauza care provoacă bătaia; în cele mai multe cazuri, ca este datoritatea unui din următoarele motive: bătaia mufei pe care este montată roata, gaura prea mare în roată, care depășește mult diametrul mufei, ceea ce face ca roata să fie fixată excentric. Excentricitatea găurii din roată este un caz relativ rar.

Un fus sau un ax îndoit pot constitui și ele una dintre cauzele bătaiei radiale a roții.

Repararea se poate face prin două metode: a) la strung; se înlătură prin strunjire partea nituită a mufei, apoi se scoate roata; partea pragului de la baza mufei se strungează exact după gaura roții, apoi roata se fixează pe locul nou; b) partea de fixare a mufei se strungează pînă la bază, pe locul liber montându-se o șaibă de alamă care este de două ori mai groasă decît roata. Strunjind în exterior șaiba exact pînă la diametrul găurii din roată, aceasta din urmă se fixează pe șaibă. Bineîn-

țele mufa nouă și roata trebuie să fie bine fixate pe locurile lor.

Regulă. Examinarea tuturor roților la rezistență fixării (ajustării) pe mufă, ax sau pinion, este obligatorie pentru toate felurile de ceasornice.

Dacă mufa sau roata se rotesc liber pe ax, se permite lipirea lor cu un metal de lipit ușor fuzibil, fără acid, cu un foc slab, avind grija ca atît roata cît și axul să nu suferă o revenire.

Bătaia frontală a roții. Agățarea între două roți are loc din cauza unui joc vertical excesiv sau din cauza bătaiei frontale a roților. Bătaia se poate înălța prin îndoirea spîtelor roții în direcția necesară; pentru a determina aceasta, se întrebunează un aparat de verificat angrenajele dintate, un strung sau un compas. Axul roții se aşază între o pereche de vîrfuri ale aparatului (v. fig. 151), iar obada roții se află între cealaltă pereche de vîrfuri paralele; rotirea roții între vîrfuri permite să se stabilisească ușor bătaia ei. La strung, axul roții se introduce între vîrfuri, iar rolul vîrfurilor paralele ale aparatului de verificat bătaia este îndeplinită de suport.

Regulă. Înainte de a începe îndreptarea unei roți, trebuie să ne convingem dacă bătaia ei provine din cauza unei obezi înduite, a fusului sau a axului îndoit, din cauza montării greșite a roții pe mufă sau pinion; numai după stabilirea cauzei reale se poate începe lucrul.

Îndreptarea unei roți (a spîtelor) se face cu multă ușurință folosindu-se o sculă foarte simplă, arătată în anexa 4—I, 10.

Furca este bine îmbinată cu o mufă care, la un efort mic, se rotește pe axul ancorei. La unele ceasornice furca este fixă pe ax, la altele există limitatoare ale mersului furcii, sub formă a două șifturi fixate în platină, sau a unui dispozitiv special care se găsește pe partea de jos a tijei pendulului. Destinația acestor limitatoare ale mersului este ca să împiedice deplasarea furcii pe axul ancorei și să protejeze dintii roții de mers de evenuale deteriorări. Dacă furca este deplasată, mersul ceasornicului va fi însoțit de lovirea unui șift limitator. Reglarea furcii se poate face prin observare, rotind-o pe axul ancorei în sensul necesar.

Scobitura din furcă, în care se află tija pendulului, trebuie să fie fără rizuri, puțin concavă și absolut netedă.

Regulă. Tija pendulului trebuie să se afle la toate ceasornicile de perete sau de masă — exact în mijlocul furcii (fig. 23).