

CAPITOLUL X
DIVERSE LUCRĂRI

I. STRUNJIREA AXULUI (VELEI) BALANSIERULUI

In capitolul XVI (v. § 4) sunt arătate regulile și metodele principale de strunjire la strung. Trebuie să presupunem că un ceasornicar începător și-a însușit în suficientă măsură aceste reguli, pentru ca să le poată aplica cu siguranță în această operație serioasă.

Montarea unui ax nou al balansierului într-un ceasornic de marcă sovietică nu prezintă greutăți deosebite, deoarece axul sub forma perfect finită poate fi procurat pentru orice ceasornic în magazinele cu piese de schimb pentru ceasornice. În afară de axele balansierului, piesele ceasornicelor de mărți sovietice pot fi procurate și montate în ceasornice, în cazul ruperii sau a pierderii uneia dintre ele, fără ca ceasornicarul reparator să fie obligat să execute vreo operație suplimentară.

Strunjirea axului balansierului este o operație importantă, care se întâlnește des și despre care trebuie să dăm cîteva indicații speciale.

Mulți ceasornicari cu vechime folosesc cîteodată procedee nepermise în practica ceasornicării, numai pentru a evita strunjirea unui ax nou pentru balansier: ei îndoacă puntea, fac rizuri în platină, îndoacă traversă balansierului, lasă fusuri excesiv de scurte sau prea lungi etc. Si totuși trebuie să spunem că operația de strunjire a axului balansierului nu reprezintă o muncă prea grea care să nu poată fi executată, dacă, repetăm acest lucru, ceasornicarul stăpînește bine regulile de strunjire la strung.

Pentru a nu strica balansierul, în special unul de compensare, scoaterea axului rupt din el se face numai după strunjirea părții superioare a gulerului balansierului (fig. 135, f).

In fig. 136 este arătat un dispozitiv mic care permite să se determine repede și cu precizie distanța între diferitele piese ale unui ax de balansier nou confectionat, ceea ce reprezintă importanță pentru cazul cind axul vechi este inutilizabil să servească drept model. Dacă axul vechi însă nu prezintă îndoeli,




Fig. 135. Ordinea de strunjire a axului balansierului:

a — semifabricatul pentru strunjire; b — semifabricatul după prima operație de strunjire; c — strunjirea treptei pentru balansier; d — strunjirea diametrului; e — trasarea surplusului treptei (gulerului); f — degajarea pentru fixarea balansierului; g — strunjirea treptei pentru bușă spirală; h — terminarea fusului superior; i — scoaterea surplusului treptei; j — strunjirea feșurilor treptei; k — tăierea surplusului axului; l — strunjirea preliminăra a fusurilor; m — strunjirea de finisare și finisarea fusurilor; n — montarea balansierului și a platoului

determinarea dimensiunilor lui pentru axul nou poate fi făcută cu ușurință de ceasornicarul-reparator.

Pentru a face măsurarea lungimii totale a unui ax lipsă, cu o precizie relativă, se poate intrebuița instrumentul de măsurat cel mai simplu arătat în fig. 8. Cu brațele acestui instrument se cuprind partea exterioară a mecanismului, între piatra superioară și cea inferioară, care se află în puntea balansierului și în platină. Puntea trebuie să fie bine strinsă cu șurubul, înălțându-se în prealabil plăcuțele și încercind calitatea montării piștrelor. O măsurare mai precisă a lungimii axului se poate realiza cu ajutorul micrometrului. În ambele cazuri, cind se determină lungimea axului balansierului, trebuie să se țină seamă de jocul axului balansierului între piesele

montate. Determinarea celorlalte dimensiuni ale axului, adică locul de montare a balansierului, a spiralei și a platoului, nu necesită nici un fel de explicație.

Pentru strunjirea semifabricatului și a axului însuși a balansierului, acesta se introduce în mandrina unui strung universal într-o bușă sau într-o bridă de dimensiuni corespunzătoare (v. fig. 188). Metoda nouă de strunjire cu ajutorul bridei se consideră ca fiind cea mai practică. Metoda de strunjire cu ajutorul unei mandrine cu mastic pe care o recomandă unii autori, estemeticuoasă și lipsită de siguranță. De aceea trebuie să respingem. La strunjirea unui ax se folosesc cuțitele arătate mai jos (v. fig. 184, b, f și c). Primul cuțit se intrebuițează pentru strunjirea axului însuși și a treptelor lui, al doilea — pentru retezarea capetelor și degajarea pe gulerul balansierului (v. fig. 184, f), iar al treilea pentru strunjirea bazei fusului (v. fig. 184, c).

Regulă. Axul balansierului trebuie confectionat dintr-un oțel cu un conținut de 1,0—1,2% carbon.

Ordinea de strunjire este arătată în fig. 135.

1. Drept semifabricat (fig. 135, a) se alege o sîrmă de oțel cu diametrul corespunzător, avind în lungime o rezervă de cel mult 2—3 mm față de axul finit; strunjirea unui semifabricat mai lung și tăierea surplusului la capete este legată de multe dificultăți.

In fig. 137, a—c se arată strunjirea și tăierea unui ax cind semifabricatul are lungime normală, iar în fig. 137, d — cind are o lungime excesivă. În momentul tăierii surplusului, fusul este de obicei strîmbat.

2. După călirea și revenirea semifabricatului, acesta este supus operațiilor următoare.




Fig. 136. Dispozitiv pentru determinarea dimensiunilor axului balansierului:

A — axul balansierului; B — roata centrală; C — balansier; D — mușa cu balansier de control C care se deplasează pe axul A; E — puntea ancorei; F — furca ancorei; G — mușă reper pentru fixarea platoului




Fig. 137. Strunjirea și tăierea axului balansierului

3. Balansierul și platoul se montează pe locurile lor (fig. 135, *c*—*i*) destul de strins, dar fără eforturi prea mari; dacă diametrele *c* sau *i* vor fi mai mici decât găurile din balansier sau din platou, nu se recomandă ca aceste piese să fie îngustate cu ajutorul poansonului sau printr-un alt procedeu. Locurile unde se fixează bușa spiralei și aceea a platoului dublu (fig. 135, *g*—*i*) trebuie să fie strunjite numai conic, prin aceasta ușărindu-se montarea acestor piese.

4. Pentru a ușura scoaterea și montarea bușei spiralei, pe treapta *g*, ea se rectifică și se lustruiește. Se recomandă ca




Fig. 138. Strung pentru prelucrarea fusurilor:
a — vîrf cu caneluri pentru strunjirea și lustruirea fusurilor; *b* — vîrf cu caneluri pentru strunjirea și lustruirea capetelor fusurilor; *c* — vîrf pentru fusuri de grosime mijlocie; *d* — vîrf pentru fusurile roții secundarelor; *e* — șurub care deplasează antrenorul; *f* — antrenor

bazele fusurilor și toate treptele axului să fie rectificate și lustruite înainte de a fi strunjite și ajustate definitiv fusurile după găurile pietrelor.

5. Strunjirea exterioară a unui fus după diametru se face în ultimul rînd pe virfuri (după cum este arătat în fig. 137, *c*) la strung, cu ajutorul cuțitului *h* (v. fig. 184).

6. Rectificarea și lustruirea finală a fusurilor se face pe strungul special destinat prelucrării fusurilor (fig. 138, *a*). În fig. 139 sunt arătate pilele și sculele speciale de lustruit care servesc la prelucrarea fusurilor balansierului și a fusurilor pinioanelor.

7. După ce s-a terminat lustruirea fusurilor, este necesar să se controleze dacă a rămas jocul axial (vertical) între plată și punte. Surplusul fusului și marginile ascuțite se netezesc cu ajutorul unei pietre abrazive cu granulație fină; apoi

capătul fusului se lustruiește pe un virf ca găuri calibrate (fig. 140).

8. Despre forma corectă a fusului însuși și a capetelor lui — v. cap. XI, § 3, „Fusurile“.




Fig. 139. Pile și scule de lustruit pentru prelucrarea fusurilor, pinioanelor și a fusurilor axului balansierului:

a, b — cu dintare foarte fină, de stînga și de dreapta, folosite pentru rectificarea (rodarea) fusurilor pinioanelor; *c, d* — cu dintare de stînga și de dreapta, cu colțuri teșite, folosite pentru rectificarea testurii și a fusului axului balansierului; *e, f* — cu dintare de stînga și de dreapta cu scobiri și colțuri rotunjite, folosite pentru rectificarea testurii și a capătului de jos a fusului balansierului; *g* — sculă de lustruit pătrată cu dintare transversală, pentru lustruirea fusurilor pinioanelor; *h* — sculă pătrată cu colțuri rotunjite, pentru lustruirea testurii și a fusului balansierului; *i* — sculă triunghiulară, cu dintare transversală, pentru lustruirea diverselor obiecte

9. In fig. 141 este arătată metoda de montare a balansierului pe ax cu ajutorul unui poanson. Cînd balansierul se montează pe ax, acesta se aşază pe o nicovală de oțel (v. anexa 4-II, 11 sau 12).

10. Montarea platoului cu ajutorul a două poansoane este arătată în fig. 142.

11. După montarea balansierului și a platoului trebuie să se controleze în mod obligatoriu dacă balansierul are bătaie radială și dacă este echilibrat. Metoda de verificare și de reparare a acestor defecte ale balansierului a fost descrisă detaliat în cap. V.

Ordinea procesului de strunjire a axului balansierului poate fi parțial modificată, aceasta se referă mai ales la metoda de fixare a axului în bridă, în rolă. Unii ceasornicari strunjesc între vîrfuri (v. fig. 180, h), montând balansierul pe ax, pentru a executa strunjirea




Fig. 140. Rectificarea și lustruirea capătului axului balansierului




Fig. 141. Montarea balansierului pe ax




Fig. 142. Montarea pe ax a platoului

preliminară a fusurilor (v. fig. 135, l), sau fixează balansierul definitiv pe ax, după ce strunjirea lui va fi complet terminată. La strunjirea axului, ca și la orice altă operație de reparare a mecanismului ceasornicului și de confectionare a pieselor noi pentru acesta, acela care învață va




Fig. 143. Axul balansierului cu mufă de alamă




Fig. 144. Dispozitiv pentru strung:
a — lentile; b — bară; c — cursor;
d — inel cu șurub, care se fixează pe
axul strungului; e — articulație

putea atinge o adeverată măiestrie și va obține realizări mari, atunci cind el va depune suficientă atenție în muncă și nu se va descuraja la eșecuri, care se produc de obicei din cauza lipsei

de simț practic, ce nu se poate obține de la început ci, ținind seama de greșeli, va dubla atenția în viitor.

Axul balansierului cu bușă de alamă. În fig. 143 este arătată o construcție primitivă a unui ax de balansier, care se intrebunează la ceasornice ieștine. Avantajul unui asemenea ax față de unul de oțel, strunjit dintr-o bucătă, constă în special în operația simplă de strunjire. În cazul cind se rup fusurile, axul se scoate din bușă *B* în care se introduce un nou ax strunjit.

Strunjirea cu lupa pe ochi a unor piese foarte mărunte obosește foarte mult vederea ceasornicarului. Se recomandă un dispozitiv practic și foarte ușor de construit, arătat în fig. 144. Dispozitivul se montează direct pe strung, deasupra locului de strunjire a piesei. În locul lentilelor *a*, se poate instala o lupa obișnuită, care mărește puternic. Inelul superior cu lentila *a* poate fi la nevoie rabătută într-o parte.

2. STRUNG PENTRU PRELUCRAREA FUSURILOR

Strungul care servește la prelucrarea fusurilor, cunoscut de ceasornicari sub denumirea de „Zapfenmaschine”¹ (v. fig. 138), reprezintă un dispozitiv necesar pentru rectificarea și lustruirea fusurilor balansierului și a pinioanelor din mecanismul ceasornicului. Rectificarea și lustruirea fusurilor executate manual nu pot da niciodată acele rezultate excepționale care se pot obține numai la Zapfenmaschine, oricăt de atent s-ar executa aceste operații manual. Dacă strungul pentru prelucrarea fusurilor este necesar la confectionarea unui ax nou al balansierului, el devine de neînlăruit în toate cazurile de reparații ale unor ceasornice care au mai funcționat, atunci cind lustruirea fusurilor devine o condiție absolut necesară.

Cea mai mare atenție la manipularea strungului pentru fusuri trebuie să fie îndreptată asupra fixării corecte a fusului — ce urmează să fie prelucrat — în canelura corespunzătoare a vîrfului.

Regulă. Fusul se fixează în canelura ce are o anumită adâncime, din care el ieșe în afară numai cu o mică parte, care trebuie să fie scoasă prin lustruire sau prin rectificare pentru a aduce fusul la diametrul necesar.

¹ Se citește „zapfenmașine”.

Respectind această regulă este foarte ușor de a găsi canelura necesară din vîrfuri, care trebuie folosită la lustruirea sau rectificarea fusului.

In fig. 145, a și c sint arătate pozițiile corecte a fusului axului balansierului și a fusului axului unei aneore sau a unui pinion, fixate între vîrfurile strungului pentru fusuri, iar în fig. 145, b și d — pozițiile greșite ale acestor fusuri.




Fig. 145. Pozițiile fusurilor unui ax de balansier, de ancoră și de pinion pe vîrful strungului special pentru prelucrarea fusurilor:
a și c — poziții corecte;
b și d — poziții greșite

Pilele cu o dințare extrem de fină (v. fig. 139, a, b) — de stînga și de dreapta — sunt folosite pentru rectificarea (rodarea) fusurilor pinioanelor; pilele c—d cu dințare de stînga și de dreapta și colțuri teșite se utilizează la prelucrarea teșiturii și a fusurilor axului balansierului; sculele de lustruit: g — cu secțiune patrată și dințare transversală se întrebunțează la lustruirea fusurilor pinioanelor; h — cu secțiune pătrată și colțuri rotunjite pentru lustruirea teșiturii și a fusurilor balansierului; scula de lustruit i cu secțiune triunghiulară și crestare transversală se întrebunțează la lustruirea diverselor obiecte mărunte.

3. INDEPARTAREA ȘURUBURILOR RUPTE

Dacă un șurub ruptiese afară deasupra suprafeței de înșurubare, la o înălțime suficientă pentru a fi strins într-o menghină manuală sau pentru ca să se poată tăia cu ferăstrăul o creștătură nouă, el poate fi deșurubat relativ ușor. Dacă șurubul însă este bine fixat și nu se ridică deasupra suprafeței de înșurubare, el poate fi înălțurat executând într-însul o gaură cu un burghiu de diametru mai mic decât șurubul însuși, pentru a nu strica filetul din platină. În mod identic cu diametrul găurii făcute se confectionează un poanson de oțel călit, strunjit cu o mică conicitate. Dacă gaura este destul de mare pentru a păli într-însa un patrat, șurubul se scoate cu ajutorul poansonului prelucrat analog și introdus în el. Dacă însă gaura este mică, poansonul trebuie introdus cu băgare de seamă, prin bătăi ușoare cu ciocanul, pînă ce se formează unghiuri ascuțite, suficiente, pentru ca să se deșurubeze șurubul. Dacă șurubul este călit puternic, și opune rezistență la găurile, el se indepartează cu ajutorul unui poanson special bine călit (v. fig. 5, e, f). Un poanson de această formă trebuie considerat corespunzător, deoarece cu el s-au obținut rezultate bune la aceleși operații. Șurubul trebuie scos cu una sau două lovitură puternice de ciocan executate asupra poansonului, pentru ca pe bucătăcia de șurub ce urmează să fie îndepărtată, să nu se formeze o „ciupercă“. Piesa sau platina, din care trebuie îndepărtat șurubul, se aşază pe o bucată de plumb plană și netedă (în funcție de mărimea și forma piesei) pe o nicovală cu gaură, prin care va cădea șurubul ce se scoate. Se înțelege, suprafața piesei, a platinei, punții etc., trebuie să fie bine ferită de deteriorări în procesul de îndepărtare a șurubului; filetul stricat trebuie recondiționat. Dacă în gaura din care a fost scos șurubul trebuie introdus un șurub nou, avînd același diametru ca și cel vechi, gaura se mărește cu ajutorul unui alezor, se nituiește cu un dop de alamă, apoi se face în dop o nouă gaură, în care se tăie filetul.

Îndepărtarea unor șuruburi rupte se mai poate face prin corodare sau decapare (v. anexa I, „Rețete“, 16).

4. LUCRUL LA MAȘINA DE FINISAT DINȚI

Mașina de finisat dinți (fig. 146) permite să se execute următoarele operații: 1. să se micșoreze diametrul unei roți; 2. să se micșoreze bătăia radială a unei roți; 3. să se micșoreze profilul dintelui, prin ascuțirea sau rotunjirea lui.

In primele două cazuri se întrebunează o freză, a cărei lățime este egală cu golul dintre dinții roții ce urmează să fie frezată; în cazul al treilea se alege o freză cu un profil anumit.

Piesa de lucru principală a mașinii de finisat dinți este freza (fig. 147). De calitatea ei, de alegerea și montarea ei corectă depinde în întregime și calitatea lucrului. În toate cazurile cînd se lucrează cu freze, nu trebuie scăpat din vedere faptul că mașina de finisat dinți, executînd operațiile de mai sus nu corectează pasul greșit al dinților.

Se recomandă ca ceasornicul începător să controleze freza înainte de a lucra la ea, cu ajutorul unei roți al cărei diametru




Fig. 146. Mașina de finisat dinți:
a — masa rebatabilă; b — surub de deplasare a căruciorului cu piesa supusă frezării; c — piesă fixată între virfuli; d — freză; e — surub care deplasează căruciorul cu freza; f — volant; g — surub de reglare; h — plăgă (mineralul) de cuplare

să fie egal cu diametrul roții ce urmează să fie prelucrată. Cu timpul, căpătind experiență, se poate determina din ochi dacă freza corespunde pentru operația respectivă.

5. GASIREA CENTRULUI CORECT

Să presupunem că în platina unui ceasornic, gaura roții centrale a fost puternic uzată și deplasată lateral, ea fiind reparată apoi prin mărirea și nituirea cu un dop de alamă. Este foarte greu de a determina cu ochiul liber poziția corectă a noului centru, deoarece este necesar ca ambele centre ale găurilor din platină și puncte să se găsească pe aceeași axă sau să prezinte o deviere minimă. Poziția centrului poate fi găsită repede cu ajutorul unui dispozitiv special (fig. 148).




Fig. 147. Freza mașinii de finisat dinți:
A — freză; B — partea de atac; C — partea de ieșire; D — suruburi de reglare; E — antrenor

Platina se aşază pe măsuță a, conul virfului superior b fixindu-se strîns în gaura punții, strinse cu suruburi de platină; după aceea, cu virful c, care se învîrtește încet în ambele sensuri pe platină, se trasează un punct mic; acesta va indica poziția corectă a axei. Dacă platina va avea o suprafață neregulată este mai bine să se folosească un inel d cu diametrul necesar, care se aşază între masă și platină, fixată cu puntea în jos. În acest caz virful c trebuie să pătrundă bine în gaura punții, iar poziția corectă a centrului pe dopul de alamă se va trasa cu virful b.

6. DEMAGNETIZAREA CEASORNICELOR

În viața de toate zilele, răspândirea largă a aparatelor electrice a adus în fața ceasornicilor o problemă nouă cu caracter special — demagnetizarea ceasornicelor. După cum se știe, piesele de oțel ale unui mecanism de ceasonic se magnetizează, dacă ele se află timp îndelungat într-un cîmp magnetic; prin aceasta se crează o atracție reciprocă între piesele ceasornicului. Magnetismul are un efect foarte pronunțat, în special asupra spiralei; spirele ei se lipesc una de alta, făcînd ca mersul corect să fie deranjat, iar uneori să se opreasă cu totul.

Magnetizarea unui ceasonic se poate constata cu ajutorul unei busole mici foarte sensibile. Ceasornicul cercat se aşază la o distanță oarecare de la virful acului busolei; dacă ceasornicul nu este magnetizat, acul busolei nu va devia mult în direcția ceasornicului; dacă se va apropiă însă un ceasonic magnetizat de peretele busolei, acul ei va devia puternic în direcția lui.

Regula. Nu se recomandă demagnetizarea unui mecanism de ceasonic complet, în stare asamblată. Ceasornicul trebuie demontat în întregime, demagnetizîndu-se fiecare piesă în parte.

Demagnetizarea se face cu ajutorul unei bobine alimentate cu curent alternativ (fig. 149). Asemenea bobine sunt în comerț și să găsește la magazine cu piese de ceasornice. Piesa magnetizată, strinsă într-o pensetă de alamă sau folosind alt procedeu,




Fig. 148. Dispozitiv pentru găsirea corectă a centrului




Fig. 149. Bobină pentru demagnetizare

se introduce pentru 1—2 s în cîmpul magnetic (în mijlocul bobinei) și se scoate încet afară. Dacă rezultatul nu se obține din prima dată, operația se repetă.

Mulți ceasornicari determină foarte simplu magnetizarea unui ceasornic. Ei apropiu piesa cercetată de pilitură de oțel măruntă; dacă pilitura este atrasă de piesă, aceasta înseamnă că ea este magnetizată.

Nu trebuie uitat că, după experiență, pilitura de oțel devine inutilizabilă pentru repetarea încercării, deoarece ea însăși a căpătat proprietăți magnetice. O piesă nemagnetizată sau demagnetizată în întregime nu atrage deloc pilitura de oțel.

7. ANGRENAJUL CU ROȚI DINȚATE

La mecanismele de ceasonic se întrebunțează în cea mai mare parte o varietate a angrenajului cicloidal, așa-numitul angrenaj pentru ceasornice. Forma, dimensiunea dinților la roți și pinioane, stabilite de fabrică pentru ceasornicul respectiv, trebuie să rămână neschimbate în toate cazurile cînd se montează o roată sau un pinion nou în locul unuia uzat sau lipsă. Se întimplă că la înlocuirea unei roți sau a unui pinion, diametrul lor să nu coincidă cu diametrul anterior; atunci rotirea roților se va produce sacadat, sau va începe în întregime. Același lucru se întimplă și la deplasarea centrului (axei) roții sau a pinionului și la montarea roților cu module de dinți diferite.

In fig. 150, a este arătat un angrenaj corect; în fig. 150, b este arătată blocarea dintelui roții conduceătoare de știftul unui pinion, în momentul cînd dintele intră într-un pinion prea mare; în fig. 150, c este arătată blocarea dintelui roții conduceătoare în momentul ieșirii dintelui dintr-un pinion prea mic.

Regulă. Rotirea roților trebuie să decurgă lin, fără cea mai mică frinare și blocare.

Cauza frinării într-un angrenaj poate fi: creșterea sau micșorarea peste toleranță a distanței dintre centre (întrarea adincă, sau superficială a dinților roții în dinții pinionului); forma necorespunzătoare a dinților la roată, pinion sau la ambele împreună; angrenarea prea mare sau prea mică a diametrului pinionului cu roata conduceătoare; uzarea prea puternică a dinților roții, pinioanelor și alte defecțe. Cînd se cercetează dacă un angrenaj dințat din ceasonic este corect, aceasta se poate constata cu usurință rotind roțile încrețite întîi în perechi (caseta cu pinionul roții centrale, roata centrală cu pinionul roții intermediare etc.) apoi a tuturor împreună.

Încercarea roților pe perechi chiar în mecanism, este incomodă. Pentru aceste încercări sunt necesare două aparate de control al angrenajelor; unul mare pentru ceasornice de perete, altul mic pentru ceasornice de buzunar și de mînă, arătat în fig. 151. În munca de toate zilele a ceasornicarului reparator,




Fig. 150. Angrenaj corect și greșit

acest aparat aduce servicii de neprețuit; importanța aparatului pentru controlul angrenajelor constă în aceea, că numai cu ajutorul lui se poate descoperi repede orice defecțiune în angrenarea unei roți dințate de alta. De exemplu, între roata centrală și




Fig. 151. Aparat pentru controlarea angrenajelor cu roți dințate :
a — șurub care reglează distanța între virfurile paralele ; b — virfuri ; c — visier pentru găuri mari ; d — arc cu care se fixează poziția virfurilor

pinionul intermediar, angrenarea este defectuoasă. Se deplasează prin șurubul *a* ambele jumătăți ale aparatului în așa măsură, încât virfurile conice să ocupe următoarele poziții: unul în gaura roții centrale din puncte (în acest scop se întrebunțează virful *c*),

iar celălalt în gaura pietrei roții intermediare din punte. În felul acesta se determină distanța între centrele roților. Acum se vor așeza ambele roți între vîrfuri, observind să existe un joc axial minim între roți și vîrfuri. Rotind roata centrală, se va putea găsi îndată cauza angrenării defectuoase.

Vom enumera unele dintre aceste cauze: excentricitatea roții centrale, excentricitatea roții intermediare; dinți îndoiați la roata centrală sau la pinionul roții intermediare; deplasarea centrului găurii (lagărului) roții centrale, după repararea punții sau introducerea unei buceșe în ea; deplasarea centrului după montarea neprecisă a unei pietre la roata intermediară, cum și alte cauze asemănătoare. Mărind și micșorând distanța între ambele vîrfuri paralele, meșterul va stabili angrenarea corectă a roții cu pinionul, cînd ambele roți se rotesc între ele absolut libere, fără nici un fel de frâneri. După aceea, măsurind capetele vîrfurilor, după cum s-a arătat mai sus, devine evidentă cauza care a dus la defectarea angrenajului. La fel se controlează și angrenarea dintre alte roți ale mecanismului ceasornicului. Înlăturarea defectelor stabilite nu prezintă nici un fel de dificultăți.

Angrenări incorecte între roți și pinioane la ceasornice care funcționează timp îndelungat pot avea și alte aspecte, ceea ce se poate determina de asemenea ușor cu ajutorul aparatului pentru controlarea angrenajelor.

Aci nu se vor da indicații complete privind angrenajele cu roți dințate din ceasornice, diferitele forme ale dinților, modulele, calculele etc. din următoarele considerente:

1. Acest domeniu foarte important din mecanica de precizie aparține în întregime la producția în serie a roților și pinioanelor pe scară industrială și depășește limitele obiectivului precizat în prefață, și anume, de a serie o carte care să trateze, în special, problema reparării ceasornicelor.

2. Ceasornicarul reparator nu are de loc ocazia de a confectiona roți sau pinioane noi, afară de aceasta pentru această muncă săt necesare, în afară de cunoștințele speciale, mașini de frezat complicate, freze și alte scule, de care nu dispune un atelier de ceasornicărie.

3. Apare cu totul nerățional să se incarce cartea cu un material incomplet, comunicind date sporadice.

Ceasornicarul care dorește să cunoască mai detaliat această problemă poate folosi lucrarea specială a lui E. O. Peškov, Angrenaje cu modul mic, editura O.N.T.I. — N.K.T.P. — U.R.S.S. și lucrarea lui O. F. Tișcenko, Angrenaje dințate de ceasornice, Mașghiz, 1950.

8. DETERMINAREA NUMERELEOR DE OSCILAȚII AL BALANSIERULUI ȘI AL PENDULULUI

La toate ceasornicile anker moderne de buzunar și de mînă cu arc, de 24 de ore, transmiterea momentului de răsucire de la arc către roata ancorei se realizează cu ajutorul a patru perechi de angrenaje dințate: casetă — pinionul roții centrale; roată centrală — pinionul roții intermediare; roată intermediară — pinionul secundarului; roata secundarului — pinionul ancorei. Să introducem notațiile numerelor de dinți: ai casetei prin litera C , ai roții centrale prin notația R_c , ai roții intermediare prin R_i , ai roții secundarului prin R_s , ai roții ancorei prin R_a și în mod analog ale numerelor de dinți la pinioane: ai pinionului central prin notația P_c , ai celui intermediar prin P_i , ai pinionului secundarului prin P_s și ai pinionului ancorei prin P_a .

In funcție de calibru și de durata mersului la o singură răsucire a arcului, numerele de dinți la roțile și pinioanele ceasornicelor nu sunt egale; sunt diferențe la ceasornice și numerele de oscilații al balansierului și al pendulului. Dar la toate ceasornicile roata centrală execută o rotație pe oră; corespunzător cu aceasta și cu numărul de oscilații ale balansierului, se determină numerele de dinți ai roților și pinioanelor de la pinionul ancorei pînă la roata centrală. Numerele de dinți ai pinionului central și ai casetei se determină în funcție de durata necesară a mersului ceasornicului în urma unei singure răsuciri (întoarceri) a arcului.

Numărul de oscilații (bătăi) ale balansierului este egal cu cîtul dublu rezultat din împărțirea produsului numerelor de dinți ai roților de la cea centrală pînă la cea a ancorei inclusiv, prin produsul numerelor de dinți ai pinioanelor de la cel intermediar pînă la cel al ancorei (exceptând pinionul roții centrale) adică,

$$\frac{R_c \times R_i \times R_s \times R_a \times 2}{P_c \times P_i \times P_s \times P_a} = \text{numărul de oscilații ale balansierului}$$

pe oră¹. Trebuie înmulțit cu doi, pentru ca la o rotație a roții ancorei, fiecare dintă al acesteia efectuează două bătăi.

Numărul de bătăi pe oră cel mai răspîndit, este de 18 000, ceea ce se obișnuiește a se numi numărul normal de bătăi.

La toate ceasornicile sovietice de buzunar și de mînă, numerele de dinți la roți și pinioane se determină pornind de la numărul normal de bătăi pe oră. Drept exemplu, se va prezenta un calcul corespunzător numărului de oscilații (bătăi) ale balan-

¹ In cazul de față se subînțelege că o oscilație a balansierului este efectuată într-o jumătate de perioadă.

sierului și numerelor de dinți de la roți și pinioane din ceasornicul „Saliut“:

$$\frac{75 \times 64 \times 60 \times 15 \times 2}{10 \times 8 \times 6} = 18000 \text{ de oscilații (bătăi) pe oră.}$$

In afară de ceasornicele cu numărul normal de bătăi pe oră, există și ceasornice cu numere mai mici și mai mari de oscilații.

Se vor da mai jos exemple de angrenaje corespunzînd la un număr mai mic de oscilații ale balansierului pe oră.

1. $\frac{64 \times 60 \times 60 \times 15 \times 2}{8 \times 8 \times 9} = 12000$ oscilații (bătăi) pe oră.
2. $\frac{80 \times 75 \times 80 \times 15 \times 2}{10 \times 10 \times 10} = 14400$ oscilații (bătăi) pe oră.
3. $\frac{80 \times 75 \times 72 \times 15 \times 2}{10 \times 10 \times 8} = 16200$ oscilații (bătăi) pe oră.

Mai jos se dau cîteva exemple a unor alte angrenaje de ceasornice, la care construcția lor nu prevede un arătător pentru secundar (un secundar). Numerele de dinți de la roți și pinioane pot avea valori diferite. Toate acestea se întrebuintează la ceasornice de mînă foarte mici.

1. $\frac{54 \times 50 \times 48 \times 15 \times 2}{6 \times 6 \times 6} = 18000$ oscilații (bătăi) pe oră.
2. $\frac{64 \times 66 \times 60 \times 15 \times 2}{8 \times 8 \times 6} = 19800$ oscilații (bătăi) pe oră.
3. $\frac{42 \times 42 \times 35 \times 35 \times 12 \times 2}{7 \times 7 \times 7 \times 7} = 21600$ oscilații (bătăi) pe oră.

Angrenajul arătat în ultimul exemplu este unic; deoarece un ceasornic cu un asemenea angrenaj este compus din cinci perechi de angrenaje dințate, roata ancorei avind numai 12 dinți.

Numerele de oscilații ale pendulului la un ceasornic de perete și ale balansierului la un deșteptător pot fi determinate într-un mod analog. Trebuie însă ținut seama că determinînd ca mai sus numărul de oscilații (bătăi) ale balansierului, numerele de dinți ai casetei și ai pinionului roții centrale nu vor fi luate în calcul.

9. CALCULAREA NUMERELOR DE DINȚI LA ROȚI ȘI PINIOANE

In cazul cînd s-a pierdut o roată oarecare, ceasornicarul reparator trebuie să aleagă o altă roată, fapt care este legat de necesitatea de a determina dimensiunile roții și numărul ei de dinți. Numărul necesar de dinți poate fi calculat cunoscînd numărul de oscilații pe oră și numerele de dinți ai celorlalte

roți și pinioane, sau să se aleagă roata și pinionul necesar folosind tabele.¹ Mai jos se vor da cîteva exemple pentru determinarea numerelor de dinți ai roților și pinioanelor care lipsesc în angrenaj.

Exemplu I. S-a pierdut roata secundarului R_s în următorul angrenaj:

$$\frac{80 \times 75 \times R_s \times 2 \times 15}{10 \times 10 \times 8} = 18000.$$

Rezolvînd ecuația, vom găsi:

$$225 R_s = 18000 \\ R_s = \frac{18000}{225} = 80,$$

adică roata secundarului trebuie să aibă 80 de dinți.

Exemplul II. Intr-un angrenaj lipsește pinionul roții intermediare. Vom scrie ecuația cuprinzînd numerele de dinți ai roților, ai pinioanelor și numărul de bătăi pe oră.

$$\frac{80 \times 75 \times 80 \times 2 \times 15}{P_i \times 10 \times 8} = 18000$$

Rezolvînd ecuația, vom scrie:

$$\frac{180000}{P_i} = 18000 \\ 18000 P_i = 180000 \\ P_i = 10 \text{ dinți.}$$

Exemplul III. Presupunem că la un ceasornic de mînă „Zvezda“ lipsește roata secundarului împreună cu pinionul. La acest exemplu ecuația se va prezenta în felul următor:

$$\frac{64 \times 60 \times R_s \times 2 \times 15}{8 \times P_s \times 6} = 18000 \\ \frac{2400 R_s}{P_s} = 18000 \\ \frac{R_s}{P_s} = \frac{18000}{2400} = \frac{15}{2},$$

¹ Numerele de dinți la roțile și pinioanele diferitelor ceasornice nu se deosebesc prea mult. În tabelele arătate la sfîrșitul cărții sunt adunate aproape toate combinațiile care există la ceasornicele moderne de buzunar, de mînă, de perete și la deșteptătoare, fabricate în Uniunea Sovietică și în străinătate.

adică roata secundarului trebuie să aibă de 7,5 ori mai mulți dinți decât pinionul roții secundarului. Dacă dăm pinionului P_s valoarea re 6, 8 sau 10 dinți, vom obține oricare din următoarele rapoarte:

$$\frac{45}{6} ; \quad \frac{60}{8} ; \quad \frac{75}{10}.$$

Fiecare dintre aceste rapoarte poate fi folosit; totuși, ținând seama de numerele de dinți la angrenajul în ansamblu, ceea mai potrivită va fi combinația:

$$\frac{R_s}{P_s} = \frac{60}{8}.$$

Exemplul IV. Există cazuri cind raportul capătă forma unei fracții. De exemplu, trebuie să determinăm numerele de dinți la roata intermediară și la pinionul ei, care lipsesc. Egalitatea are următoarea formă:

$$\frac{54 \times R_i \times 48 \times 2 \times 15}{P_i \times 6 \times 6} = 18000,$$

$$\text{de unde } \frac{2160 R_i}{P_i} = 18000.$$

$$\frac{R_i}{P_i} = \frac{18000}{2160} = \frac{225}{27} = 8\frac{1}{3},$$

adică numărul de dinți ai roții intermediare este cu $8\frac{1}{3}$ ori mai mare decât numărul de dinți ai pinionului.

Singurele numere de dinți, care pot satisface acest raport sunt:

$$\frac{75}{9} \text{ și } \frac{50}{6}.$$

Numerele cele mai potrivite vor fi:

$$\frac{R_i}{P_i} = \frac{50}{6}, \text{ adică}$$

roata intermediară trebuie să aibă 50 de dinți, iar pinionul ei, 6 dinți.

Există și alte cazuri cind răspunsul se poate găsi imediat, cum este cazul determinării numerelor de dinți ai unei roți a ancorei R_a lipsă și ai dinților pinionului ei P_a .

$$\frac{90 \times 80 \times 80 \times 2 \times R_a}{12 \times 10 \times P_a} = 18000,$$

de unde

$$\frac{16 \times 600 R_a}{P_a} = 18000$$

$$\frac{R_a}{P_a} = \frac{18000}{16 \times 600} = \frac{15}{8},$$

adică roata ancorei are 15 dinți, iar pinionul ei 8 dinți.

Dimensiunile roții și ale pinionului, ceasornicarul reparator le va determina cu o precizie relativă, pe cale experimentală, ținând seama de dimensiunile roții conduceătoare și a pinionului condus, precum și după distanța dintre centrele axelor.

La fel se poate determina și numerele de dinți la roțile și pinioanele ceasornicelor de perete, de masă și deșteptătoare.